

2023

breccia

MUR – Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik, DP Igelstaverket Karleby 2:39 m.fl. Södertälje kommun

Beställare: Södertälje kommun
Uppdragsnummer: 2022228

Upprättat datum: 2023-01-17

Reviderat datum:



Olivia Störring-Nielsen

Geotekniker, handläggare

breccia

Breccia Konsult AB




Jonas Edin

Geotekniker, granskare



Edin Geoteknik AB



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. OBJEKT	2
2. ÄNDAMÅL	2
3. UNDERLAG.....	2
4. PLANERAD BYGGNATION.....	3
5. MARKFÖRHÅLLANDEN	3
5.1 Kartunderlag	3
5.2 Topografi, ytbeskaffenhet och befintliga konstruktioner	4
5.3 Tidigare undersökningar	4
6. STYRANDE DOKUMENT.....	5
7. GEOTEKNISKA KATEGORI.....	5
8. POSITIONERING	5
9. FÄLTUNDERSÖKNINGAR	6
9.1 Geotekniska undersökningar.....	6
9.2 Hydrogeologiska undersökningar	6
10. GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR.....	6
11. BERG.....	7
12. HÄRLEDDA VÄRDEN	7
13. VÄRDERING AV UNDERSÖKNING	7

Bilaga

Nr	Innehåll
1	Koordinatlista
2	Provtagningsprotokoll
3	Grundvattenprotokoll
4	Laboratorieprotokoll
5	Utförda jordberg-sonderingar
6	Härledda värden

Ritningar

Nr	Innehåll	Skala	Format
G-10.1-001	Planritning	1:1000	A1
G-10.1-002	Planritning	1:1000	A1
G-10.2-001	Sektion A-A, B-B	H 1:100 L 1:400	A1
G-10.2-002	Sektion C-C	H 1:100 L 1:400	A1
G-10.2-003	Sektion D-D, Enstaka borrhål	H 1:100 L 1:400	A1

1. Objekt

Breccia konsult AB har, på uppdrag av Södertälje kommun, utfört en geoteknisk undersökning för ett detaljplanearbete vid Igelstaverket i Södertälje. Undersökningsområdet visas rödmarkerat i Figur 1. I samband med den geotekniska undersökningen utfördes även en översiktlig markmiljöundersökning. Resultatet från den miljötekniska markundersökningen redovisas separat i *Översiktlig miljöteknisk markundersökning Igelstaverket*, daterad 2023-01-02.



Figur 1. Ungefärligt plan- och undersökningsområde (Bildkälla: <https://minkarta.lantmateriet.se/>).

2. Ändamål

Denna undersökning syftar till att utreda de geotekniska förhållanden inom detaljplaneområdet. Utifrån undersökningen utreds den planerade markanvändningens möjligheter och svårigheter. Resultatet av undersökningen ska utgöra underlag inför fortsatt detaljplaneläggning av området.

Föreliggande rapport redovisar omfattning och resultat av utförda geotekniska undersökningar på fastigheten.

3. Underlag

Följande underlag har funnits tillhanda inför undersökningen:

- *Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR), Ny bränsleplan*, upprättad av Grontmij, daterad 2014-05-21.
- *PM Geoteknik – Ny bränsleplan*, upprättad av Grontmij, daterad 2014-05-21.
- *Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR), Igelsta kaj*, upprättad av Grontmij, daterad 2014-06-18.
- *PM Geoteknik Igelsta kaj*, upprättad av Grontmij, daterad 2014-06-18.
- *PM Geoteknik Igelsta kajrenovering*, upprättad av Grontmij, daterad 2014-06-18.

- Rapport – geoteknisk undersökning (RGeo), *Nytt kraftvärmeverk och flisupplag vid Igelstaverket inom Södertälje Kommun*, upprättad av Tyréns, daterad 2005-12-06.
- Ekonomisk karta över Sverige – Igelsta.
- Koordinatsatt grundkarta.
- Planområde i dwg.
- Ledningsunderlag från ledningskollen.se.
- SGU:s kartvisare, <https://apps.sgu.se/kartvisare/>.


4. Planerad byggnation

Syftet med detaljplanen är att förbättra trafiksituationen vid Nynäsvägen mellan Igelstaverket och Igelstahamnen, möjliggöra gång- och cykelväg förbi Igelstaverket, utöka byggrätten, säkerställa Igelstaverkets verksamhet, samt rätta till planstridiga åtgärder som finns idag.

5. Markförhållanden

5.1 Kartunderlag

Enligt SGU:s jordartskarta domineras undersökningsområdet av isälvsediment, sandig morän, postglacial sand och urberg, se Figur 2. Enligt SGU:s jorddjupsmodell ligger skattat jorddjup mellan 0 och 20 meter, se Figur 3.



Figur 2. Utklipp från SGU:s jordartskarta (<https://apps.sgu.se/kartvisare/>, 2023-01-04).



Figur 3. Utklipp från SGU:s jorddjupskarta (<https://apps.sgu.se/kartvisare/>, 2023-01-04).

5.2 Topografi, ytbeskaffenhet och befintliga konstruktioner

Undersökningsområdet ligger övervägande inom skogsmark. Inom planområdet förekommer även lokalgator, markvägar och industrimark. Området är kuperat och marknivån varierar mellan +9,2 och +36,9 vid utförda undersökningspunkter.

5.3 Tidigare undersökningar

Inom planområdet har tidigare geotekniska undersökningar utförts av Grontmij inför anläggning av en ny bränsleplan samt av Tyréns inför anläggning av nytt kraftvärmeverk med tillhörande flisupplag.

Grontmijns undersökningar är utförda inom och söder om befintligt kraftverk. Undersökningar visar att området utgörs av 2 till 3 meter isälvsediment på en fast sandig grusig morän. Djup till berg varierar mellan +12 och +32,5 enligt utförda undersökningar. Öster om befintligt kraftverk har en grundvattnenya observerats på 3 meters djup under då befintlig markyta. Inom övriga ytor bedömdes grundvattnet förekomma på större djup.

Även Tyréns undersökningar är utförda inom och söder om befintligt kraftverk. Undersökningar visar att området generellt utgörs av åsmaterial på mycket hård bottenmorän på berg. Mäktigheten av åsmaterialet avtar mot söder där jordarterna ovan berg framför allt utgörs av bottenmorän. Tolkad bergnivå varierar mellan -2 och +30 enligt utförda jordbergsonderingar.

6. Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2 med tillhörande nationell bilaga BFS 2013:10 – EKS 11. Tillämpnings-dokument enligt IEG ska användas för respektive konstruktionstyp.

Utförda undersökningar har genomförts enligt standarder, andra styrande dokument och handböcker som redovisas i Tabell 1, Tabell 2, Tabell 3 och Tabell 4.

Tabell 1. Planering och redovisning.

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering	SS-EN 1997-2
Beteckningssystem	SGF Berg och jord beteckningsblad, 2016-11-01

Tabell 2. Fältundersökningar.

Undersökningsmetod	Beteckning	Standard eller annat styrande dokument
Störd skruvprovtagning	Skr	SGF Rapport 1:2013
Jord- och bergsondering	JB2	SGF Rapport 1:2013, SGF Rapport 4:2012
Hejarsondering	HfA	SGF Rapport 1:2013 och SS-EN ISO 22476–2 med tillägg SS-EN ISO 22476–2:2005/A1:2011

Tabell 3. Laboratorieundersökningar.

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Jordartsklassificering och beskrivning	SS-EN ISO 14688-1, -2, SGF R1:2016
Materialtyp	AMA Anläggning 20
Tjälfarligehetsklass	AMA Anläggning 20

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar.

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Grundvattenrör	SGF Rapport 1:2013

7. Geotekniska kategori

Planerad nybyggnation hänförs till Geoteknisk Kategori 2, GK2, och undersökningen har utförts i enlighet med denna.

8. Positionering

Utsättning och inmätning av undersökningspunkterna och berg i dagen utfördes med totalstation och GPS av AB Kartverkstan. Undersökningspunkterna BR2201 och BR2205 flyttades något vid fältarbetet och de nya positionerna mättes in med GPS av Geogrund AB. Koordinatlista och mätrapport redovisas i Bilaga 1.

Följande koordinatsystem och höjdsystem gäller för projektet:

- Plansystem SWEREF 99 18 00
- Höjdsystem RH2000

9. Fältundersökningar

Fältarbetena utfördes 2022-11-28 – 2022-12-02 av fältgeotekniker Giannis Nastasai, Geogrund AB, under ledning av Breccia Konsult AB.

9.1 Geotekniska undersökningar

Utförda geotekniska fältundersökningar har sammanställts i Tabell 5. Samtliga undersökningsmetoder redovisas på bilagda geotekniska ritningar. Skruvprovtagningsprotokoll redovisas även i Bilaga 2.

Tabell 5. Utförda geotekniska fältundersökningar.

Undersökningsmetod	Antal
Skr	8
JB2	6
HfA	6

9.2 Hydrogeologiska undersökningar

Utförda hydrogeologiska undersökningar har sammanställts i Tabell 6 och protokoll för installerade grundvattenrör redovisas i Bilaga 3.

Tabell 6. Utförda hydrogeologiska undersökningar.

Undersökningsmetod	Antal
Grundvattenrör	4
Notering av fri vattenyta i skruvprovtagningshål	1

9.2.1 Korttidsobservationer

Uppmätta vattennivåer i installerade grundvattenrör redovisas på ritning samt i Tabell 7 nedan.

Tabell 7. Grundvattenobservationer.

Borpunkt	Metod	Mättillfälle	Uppmätt djup under markyta [m]	Nivå [RH2000]
BR2202	GV-rör	2022-12-01	0,7	+36,2
BR2204	GV-rör	2022-12-01	8,2	+1,0
BR2207	GV-rör	2022-12-01	2,9	+33,8
BR2209	GV-rör	2022-12-01	Torr	Torr
BR2202	Notering	2022-11-29	1,0	+35,9

10. Geotekniska laboratorieundersökningar

Laboratorieundersökningarna utfördes 2022-12-12 av Per Carlsson på Loxia Geolab AB.
Laboratorieraport redovisas i Bilaga 4.

Utförda geotekniska laboratorieundersökningar har sammanställts i Tabell 8.

Tabell 8. Utförda geotekniska laboratorieundersökningar.

Undersökningsmetod	Antal
Jordartsklassificering och beskrivning	10
Materialtyp	10
Tjälfarligetsklass	10

11. Berg

Utförda jord-bergsonderingar redovisas i Bilaga 5.

En bergteknisk utredning har utförts av Forcit Consulting AB, under ledning av Breccia Konsult AB. Resultatet från den bergtekniska utredningen redovisas i separat rapport, *PM Bergteknik, Södertälje Kommun – Karleby 2:9 m.fl. (Igelstaverket)*, upprättad 2022-11-15.

12. Härledda värden

Härledda värden baseras på parametrar erhållna från hejasonderingar samt jordartsbedömning, dessa värden redovisas i Bilaga 6.

Härledda värden utifrån hejasonderingar i friktionsjord är framtagna med hjälp av formler för empiriska erfarenhetsvärden som presenteras i TR Geo 13 version 2.0 avsnitt 5.2.3.5.2 och 5.2.3.8.1.1.

13. Värdering av undersökning

Samtliga undersökningar har utförts enligt standarder, styrande dokument och metodbeskrivningar. Inga avvikelser har rapporterats från fält eller av geoteknisk handläggare. Resultaten bedöms spegla de geotekniska förhållandena inom området, och kan utgöra avsett underlag för fortsatt detaljplanearbete.

Koordinatlista

Koordinatsystem SWEREF 99 18 00
Höjdssystem RH2000

Borrhål	x	y	z
BR2201	6562007,400	131082,634	36,540
BR2202	6561978,340	131193,636	36,857
BR2203	6561832,818	131085,016	17,002
BR2204	6561741,563	131056,958	9,170
BR2205	6561867,003	131232,331	34,569
BR2206	6561747,098	131163,751	29,163
BR2207	6561770,475	131378,971	36,718
BR2208	6561727,305	131246,075	31,931
BR2209	6562456,825	131059,090	31,980



Mätrapport – Uts. undersökn.punkter - Inmätning berg-i-dagen

Projektnamn: Igelstaverket, SÖDERTÄLJE

Uppdragsnummer:

Beställare: Karl Hedgärde, Breccia Konsult AB

Mätningstekniker: Joakim Lek, AB Kartverkstan

Instrument: Totalstation: Trimble S6
GNSS: Trimble R12

Tidpunkt: 2022-10-26 – 2022-10-27

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00 /RH2000

Mätpunkter: Plan: GNSS-Pikéer
Höjd: GNSS-Pikéer

*Utlagda GNSS-pikéer mätta med 180-sekundersmetoden enligt
HMK-Geodesi: GNSS-baserad detaljmätning 2020*

Redovisade filer:
[Igelstaverket_Södertälje_BH_221028.pxy](#)
[Igelstaverket_BID_2D_221026.dwg](#)
[Igelstaverket_BID_3D_221026.dwg](#)

Övrigt: Pkt. BR2201 utgick, då området öster om punkten iordningställts till en upplagsyta som var inhägnad. Utanför stängslet var det för kraftig lutning på materialet, och därefter kom skogen.

Mätningstekniker

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joakim Lek'.

Joakim Lek
Tyresö 2022-11-01

Igelstaverket fält

2022228

STÖRD PROVTAGNING

<u>Fältingenjör</u> Jonathan		<u>Datum</u> 2022-11-29	<u>Undersökningspunkt</u> BR2201
<u>Foderrör (m)</u>	<u>Foderrör (ϕ mm)</u>	<u>Återfyllning (mtrl)</u>	<u>Metod</u> Skr
<u>Provtagningskategori</u>	<u>Prov längd (m)</u> 1,0	<u>Provdiagrameter (ϕ mm)</u> 83	<u>Vattenyta i borrhål (m u my)</u>
<u>Förborrning (m)</u> GM85	<u>Neddrivning</u> <input type="checkbox"/> Statisk <input type="checkbox"/> Dynamisk <input checked="" type="checkbox"/> Rotation <input type="checkbox"/>	<u>Stoppkod</u> 93	

Protokoll

<u>Djup (m) u my</u>	<u>Fältklassificering enligt SS-EN ISO 14688-1</u>	<u>Provnummer</u>	<u>Anmärkning</u>
0,00 - 1,00	Mg[saGr]		Fyllning av Sandig grus
1,00 - 2,00	Mg[saGr, Hu]		Fyllning av Sandig grus och mulljord
2,00 - 3,00	grSa		grusig Sand
3,00 - 4,00	(sa)Si		Silt med inslag av sand
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.



Igelstaverket fält

2022228

STÖRD PROVTAGNING

<u>Fältingenjör</u> Jonathan		<u>Datum</u> 2022-11-29	<u>Undersökningspunkt</u> BR2202
<u>Foderrör (m)</u>	<u>Foderrör (ϕ mm)</u>	<u>Återfyllning (mtrl)</u>	<u>Metod</u> Skr
<u>Provtagningskategori</u>	<u>Prov längd (m)</u> 1,0	<u>Provdiagrameter (ϕ mm)</u> 83	<u>Vattenyta i borrhål (m u my)</u> 1,0
<u>Förborrning (m)</u> GM85		<u>Neddrivning</u> <input type="checkbox"/> Statisk <input type="checkbox"/> Dynamisk <input checked="" type="checkbox"/> Rotation <input type="checkbox"/>	<u>Stoppkod</u> 93
Protokoll			

<u>Djup (m) u my</u>	<u>Fältklassificering enligt SS-EN ISO 14688-1</u>	<u>Provnummer</u>	<u>Anmärkning</u>
0,00 - 0,50	saHu		sandig Mulljord
0,50 - 1,00	Sa		Sand
1,00 - 2,00	Sa		Sand
2,00 - 3,00	(co)Sa		Sand med inslag av sten
3,00 - 3,50	SaTi		Sandmorän
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.



Igelstaverket fält

2022228

STÖRD PROVTAGNING

<u>Fältingenjör</u> Jonathan		<u>Datum</u> 2022-11-29	<u>Undersökningspunkt</u> BR2203
<u>Foderrör (m)</u>	<u>Foderrör (ϕ mm)</u>	<u>Återfyllning (mtrl)</u>	<u>Metod</u> Skr
<u>Provtagningskategori</u>	<u>Provlängd (m)</u> 1,0	<u>Provdiagrameter (ϕ mm)</u> 83	<u>Vattenyta i borrhål (m u my)</u>
<u>Förborrning (m)</u> GM85	<u>Neddrivning</u> <input type="checkbox"/> Statisk <input type="checkbox"/> Dynamisk <input checked="" type="checkbox"/> Rotation <input type="checkbox"/>	<u>Stoppkod</u> 93	

Protokoll

Djup (m) u my	Fältklassificering enligt SS-EN ISO 14688-1	Provnummer	Anmärkning
0,00 - 0,40	Mg[grSa]		Fyllning av grusig sand
0,40 - 1,00	saSi		sandig Silt
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Igelstaverket fält

2022228

STÖRD PROVTAGNING

<u>Fältingenjör</u> Jonathan		<u>Datum</u> 2022-11-29	<u>Undersökningspunkt</u> BR2204
<u>Foderrör (m)</u>	<u>Foderrör (ϕ mm)</u>	<u>Återfyllning (mtrl)</u>	<u>Metod</u> Skr
<u>Provtagningskategori</u>	<u>Provlängd (m)</u> 1,0	<u>Provdiagrameter (ϕ mm)</u> 83	<u>Vattenyta i borrhål (m u my)</u>
<u>Förborrning (m)</u> GM85		<u>Neddrivning</u> <input type="checkbox"/> Statisk <input type="checkbox"/> Dynamisk <input checked="" type="checkbox"/> Rotation <input type="checkbox"/>	<u>Stoppkod</u> 93
Protokoll			

<u>Djup (m) u my</u>	<u>Fältklassificering enligt SS-EN ISO 14688-1</u>	<u>Provnummer</u>	<u>Anmärkning</u>
0,00 - 0,40	Mg[grSa]		Fyllning av grusig sand
0,40 - 1,00	Sa		Sand
1,00 - 2,00	(si)Sa		Sand med inslag av silt
2,00 - 3,00	Sa		Sand
3,00 - 4,00	Sa		Sand
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.



Igelstaverket fält

2022228

STÖRD PROVTAGNING

<u>Fältingenjör</u> Jonathan		<u>Datum</u> 2022-11-29	<u>Undersökningspunkt</u> BR2205
<u>Foderrör (m)</u>	<u>Foderrör (ϕ mm)</u>	<u>Återfyllning (mtrl)</u>	<u>Metod</u> Skr
<u>Provtagningskategori</u>	<u>Prov längd (m)</u> 1,0	<u>Provdiagrameter (ϕ mm)</u> 83	<u>Vattenyta i borrhål (m u my)</u>
<u>Förborrning (m)</u> GM85		<u>Neddrivning</u> <input type="checkbox"/> Statisk <input type="checkbox"/> Dynamisk <input checked="" type="checkbox"/> Rotation <input type="checkbox"/>	<u>Stoppkod</u> 93
Protokoll			

Djup (m) u my	Fältklassificering enligt SS-EN ISO 14688-1	Provnummer	Anmärkning
0,00 - 0,30	huSa		mullhaltig Sand
0,30 - 1,00	Sa		Sand
1,00 - 2,00	Sa		Sand
2,00 - 3,00	Sa		Sand
3,00 - 4,00	Sa		Sand
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Igelstaverket fält

2022228

STÖRD PROVTAGNING

<u>Fältingenjör</u> Jonathan		<u>Datum</u> 2022-11-29	<u>Undersökningspunkt</u> BR2206
<u>Foderrör (m)</u>	<u>Foderrör (ϕ mm)</u>	<u>Återfyllning (mtrl)</u>	<u>Metod</u> Skr
<u>Provtagningskategori</u>	<u>Provlängd (m)</u> 1,0	<u>Provdiagrameter (ϕ mm)</u> 83	<u>Vattenyta i borrhål (m u my)</u>
<u>Förborrning (m)</u> GM85	<u>Neddrivning</u> <input type="checkbox"/> Statisk <input type="checkbox"/> Dynamisk <input checked="" type="checkbox"/> Rotation <input type="checkbox"/>		<u>Stoppkod</u> 93

Protokoll

<u>Djup (m) u my</u>	<u>Fältklassificering enligt SS-EN ISO 14688-1</u>	<u>Provnummer</u>	<u>Anmärkning</u>
0,00 - 0,50	Mg[siSa]		Fyllning av siltig sand
0,50 - 1,00	sigrSa		siltig grusig Sand
1,00 - 1,50	sigrSa		siltig grusig Sand
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.



Igelstaverket fält

2022228

STÖRD PROVTAGNING

<u>Fältingenjör</u>		<u>Datum</u>	<u>Undersökningspunkt</u>
Jonathan		2022-11-29	BR2207
<u>Foderrör (m)</u>	<u>Foderrör (ϕ mm)</u>	<u>Återfyllning (mtrl)</u>	<u>Metod</u>
			Skr
<u>Provtagningskategori</u>	<u>Prov längd (m)</u>	<u>Prov diameter (ϕ mm)</u>	<u>Vattenytan i borrhål (m u my)</u>
	1,0	83	
<u>Förborrning (m)</u>	<u>Neddrivning</u>		<u>Stoppkod</u>
GM85	<input type="checkbox"/> Statisk <input type="checkbox"/> Dynamisk <input checked="" type="checkbox"/> Rotation <input type="checkbox"/>		93

Protokoll

<u>Djup (m) u my</u>	<u>Fältklassificering enligt SS-EN ISO 14688-1</u>	<u>Provnummer</u>	<u>Anmärkning</u>
0,00 - 1,00	Sa		Sand
1,00 - 2,00	SaTi		Sandmorän
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Igelstaverket fält

2022228

STÖRD PROVTAGNING

<u>Fältingenjör</u> Jonathan		<u>Datum</u> 2022-11-29	<u>Undersökningspunkt</u> BR2208
<u>Foderrör (m)</u>	<u>Foderrör (ϕ mm)</u>	<u>Återfyllning (mtrl)</u>	<u>Metod</u> Skr
<u>Provtagningskategori</u>	<u>Provlängd (m)</u> 1,0	<u>Provdiagrameter (ϕ mm)</u> 83	<u>Vattenyta i borrhål (m u my)</u>
<u>Förborrning (m)</u> GM85	<u>Neddrivning</u> <input type="checkbox"/> Statisk <input type="checkbox"/> Dynamisk <input checked="" type="checkbox"/> Rotation <input type="checkbox"/>		<u>Stoppkod</u> 93

Protokoll

<u>Djup (m) u my</u>	<u>Fältklassificering enligt SS-EN ISO 14688-1</u>	<u>Provnummer</u>	<u>Anmärkning</u>
0,00 - 0,30	huSa		mullhaltig Sand
0,30 - 1,00	siSa		siltig Sand
1,00 - 1,50	(si)Sa		Sand med inslag av silt
1,50 - 2,00	SaTi		Sandmorän
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Igelstaverket fält

2022228

INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR


Fältingenjör		Installationsdatum	Undersökningspunkt
Jonathan		2022-11-28	BR2202
Förlängningsrör	Filter	Filtertyp	Lock
Längd (m):	5,0	Längd (m):	0,5
Diameter (tum):	1	Diameter (tum):	1
Material:	Stål	Material:	Stål

Protokoll kringfyllnad

Djup m u my	Material vid äter-/kringfyllnad*
Borrhålsbotten	

* Protokoll ifyllles nedifrån och upp

Protokoll grundvatten-rör



Avvikelse från standard, kommentarer, markskador mm

Markyta nivå	=	36,86
ÖK rör nivå	d=	37,86
Total rörlängd (m)	m =	5,5
Höjd över markyta (m)	h =	1,0
Spetsnivå	=	32,36
Filterlängd (m)	f =	0,5

Avläsningar

Datum	Djup under ÖK rör, d =	Grundvatten- nivå	Signatur
2022-12-01	1,65	36,21	J

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.	
1 min (m u ÖK rör):	
30 min (m u ÖK rör):	
24 tim (m u ÖK rör):	
Datum:	
Signatur:	

Igelstaverket fält

2022228

INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

<u>Fältingenjör</u> Jonathan		<u>Installationsdatum</u> 2022-11-29	<u>Undersökningspunkt</u> BR2204
<u>Förlängningsrör</u>	<u>Filter</u>	<u>Filtertyp</u>	<u>Lock</u>
Längd (m): 12,0	Längd (m): 0,5	<input type="checkbox"/> Rö	<input checked="" type="checkbox"/> Läst
Diameter (tum): 1	Diameter (tum): 1	<input checked="" type="checkbox"/> Rf	<input type="checkbox"/> Däxel/Betäckning
Material: Stål	Material: Stål	<input type="checkbox"/> Pp	<input type="checkbox"/> Nej


Protokoll kringfyllnad

Djup m u my Material vid åter-/kringfyllnad*

Borrhålsbotten

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Protokoll grundvatten-rör



<u>Avvikelse från standard, kommentarer, markskador mm</u>	Markyta nivå = 9,17
	ÖK rör nivå d= 10,17
	Total rörlängd (m) m = 12,5
	Höjd över markyta (m) h = 1,0
	Spetsnivå = -2,33
	Filterlängd (m) f = 0,5

Avläsningar

Datum	Djup under ÖK rör, d =	Grundvatten- nivå	Signatur
2022-12-01	9,20	0,97	J

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.

1 min (m u ÖK rör):

30 min (m u ÖK rör):

24 tim (m u ÖK rör):

Datum:

Signatur:

Igelstaverket fält

2022228

INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

<u>Fältingenjör</u> Jonathan		<u>Installationsdatum</u> 2022-11-29	<u>Undersökningspunkt</u> BR2207
<u>Förlängningsrör</u>	<u>Filter</u>	<u>Filtertyp</u>	<u>Lock</u>
Längd (m): 5,3	Längd (m): 0,5	<input type="checkbox"/> Rö <input checked="" type="checkbox"/> Rf <input type="checkbox"/> Pp	<input checked="" type="checkbox"/> Låst <input type="checkbox"/> Däxel/Betäckning <input type="checkbox"/> Nej
Diameter (tum): 1	Diameter (tum): 1		
Material: Stål	Material: Stål		


Protokoll kringfyllnad

Djup m u my Material vid åter-/kringfyllnad*

Borrhålsbotten

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Protokoll grundvatten-rör



<u>Avvikeler från standard, kommentarer, markskador mm</u>	Markyta nivå = 36,72
	ÖK rör nivå d= 37,72
	Total rörlängd (m) m = 5,8
	Höjd över markyta (m) h = 1,0
	Spetsnivå = 31,92
	Filterlängd (m) f = 0,5

Avläsningar

Datum	Djup under ÖK rör, d =	Grundvatten- nivå	Signatur
2022-12-01	3,90	33,82	J

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.

1 min (m u ÖK rör):

30 min (m u ÖK rör):

24 tim (m u ÖK rör):

Datum:

Signatur:

Igelstaverket fält

2022228

INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

<u>Fältingenjör</u> Jonathan		<u>Installationsdatum</u> 2022-11-30	<u>Undersökningspunkt</u> BR2209GV
<u>Förlängningsrör</u>	<u>Filter</u>	<u>Filtertyp</u>	<u>Lock</u>
Längd (m): 10,0	Längd (m): 0,5	<input type="checkbox"/> Rö <input checked="" type="checkbox"/> Rf <input type="checkbox"/> Pp	<input checked="" type="checkbox"/> Låst <input type="checkbox"/> Däxel/Betäckning <input type="checkbox"/> Nej
Diameter (tum): 1	Diameter (tum): 1		
Material: Stål	Material: Stål		


Protokoll kringfyllnad

Djup m u my Material vid åter-/kringfyllnad*

Borrhålsbotten

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Protokoll grundvatten-rör



<u>Avvikeler från standard, kommentarer, markskador mm</u>	Markyta nivå = 31,98
	ÖK rör nivå d= 32,68
	Total rörlängd (m) m = 10,5
	Höjd över markyta (m) h = 0,7
	Spetsnivå = 22,18
	Filterlängd (m) f = 0,5

Avläsningar

Datum	Djup under ÖK rör, d =	Grundvatten- nivå	Signatur
2022-12-01	Torr		J

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.

1 min (m u ÖK rör):

30 min (m u ÖK rör):

24 tim (m u ÖK rör):

Datum:

Signatur:

Beställare:	Breccia Konsult AB, Malmö	Handlings-, versionsnummer:	22-1837	1
Kontaktperson:	Karl Hedgärde	Registreringsnummer:	690106	
Projektnamn:	Igelstaverket	Ankomstdatum:	221201	
Projektnummer:	2022228	Provtagningsdatum:	221129-30	
Provtagare:	Jonathan, Geogrund	Undersökningsdatum:	221212	

Borrhål	Djup m	Prov- tag- nings metod	Benämning SS-EN ISO 14688-1, -2 / Jordartsförkortning SGF:s Berg och jord beteckningsblad Datum: 2016-11-01, komplettering 2	Mtrl typ / tjälf. klass ¹⁾	Vatten- kvot ²⁾ w %	Konflyt gräns ³⁾ w %	Skrym densitet ⁴⁾ p t/m ³	Anmärkning
BR2201	0,0-1,0	Skr	Fyllning: Grått sandigt siltigt GRUS delvis krossat material	Mg[sasiGr]	3B/2			
	1,0-2,0	Skr	Fyllning: Brun humushaltig grusig siltig SAND med växtdelar	Mg[hugrsiSa pr]	5B/4			
	2,0-3,0	Skr	Brun grusig siltig SAND	grsiSa	3B/2			
	3,0-4,0	Skr	Brun sandig SILT med enstaka lerskikt	saSi (cl)	5A/4			
<hr/>								
BR2204	0,0-1,0	Skr	Fyllning: Brun siltig SAND med enstaka lerklumpar	Mg[siSa]	3B/2			
	1,0-2,0	Skr	Fyllning: Brun humushaltig siltig SAND med gruskorn samt växtdelar	Mg[husiSa pr]	5B/4			
	2,0-3,0	Skr	Brungrå grusig siltig SAND	grsiSa	3B/2			
	3,0-4,0	Skr	Brungrå grusig siltig SAND	grsiSa	3B/2			
<hr/>								
BR2207	0,0-1,0	Skr	Fyllning: Brunt humushaltigt sandigt siltigt GRUS med växtdelar delvis krossat material	Mg[husasiGr pr]	5B/4			
	1,0-2,0	Skr	Fyllning: Brunt humushaltigt sandigt siltigt GRUS med växtdelar delvis krossat material	Mg[husasiGr pr]	5B/4			

1. AMA Anläggning 20 2. SS-EN ISO 17892-1:2014 3. f.d. SS 027120 4. SS-EN ISO 17892-2:2014

Resultatet avser endast provad mängd.

Analys utförd av: Per C

Granskad av: Inga C

Datum: 2022-12-12


Signatur:

Digitalt signerat av Per
C-G:SE,
DN: C=SE,
E=per.carlsson@loxiagroup.se,
OU=Ljungby,
Geolab AB, CN=Per Carlsson
Plats: Stockholm
Är dokumentet godkänner detta
dokument
Kontakta:
per.carlsson@loxiagroup.se
Datum: 2022-12-12
16:04:05+01'00'




Resultat Jord-Bergsondering

BR2201




BR2202



Skala 1:100 (A3)


Resultat Jord-Bergsondering

BR2204



Skala 1:100 (A3)


Resultat Jord-Bergsondering




Skala 1:100 (A3)

Resultat Jord-Bergsondering


BR2207





BR2208



Skala 1:100 (A3)

IgelstaverketFriktionsvinkel, ϕ , Friktionsjord

Igelstaverket**Elasticitetsmodul, E, Friktionsjord**



FÖRKLARINGAR

UNDERSÖKNINGSPUNKTERNA BR2201 – BR2209
HAR UTFÖRTS AV GEOGRUND AB I DECEMBER
2022.

REDOVISNING ENLIGT SGF/BGS
BETECKNINGSSYSTEM VERSION 2001:2 SAMT SGF
BERG OCH JORD BETECKNINGSBLAD
KOMPLETTERAT 2016. SE SGF.NET.

RITNINGEN REDOVISAR ENDAST RESULTAT FRÅN
DEN GEOTEKNIKA UNDERSÖKNINGEN, ÖVRIG
INFORMATION KAN AVVIKA FRÅN ANLÄGGNINGENS
SLUTLIGA UTFORMNING.


KOORDINATSYSTEM:

PLANSYSTEM SWEREF 99 18 00
HÖJDSYSTEM RH2000

HÄNVISNINGAR

TILLHÖRANDE SEKTIONSRTNINGAR:
G-10.2-001
G-10.2-002
G-10.2-003

BERG I DAGEN



BET	ANT	DATUM	SIGN	KA	SIGN	ÄNDRINGEN AVSER
ENTREPENÖR						RITNINGSSSTATUS
breccia						IGELSTAVERKET SÖDERTÄLJE
BRECCIA.SE	BLELKINGSBORGSGATAN 18	214 63 MÅLMO				GEOTEKNIK UNDERSÖKNING
DATUM	UPPDRAFGNUMMER					
230113	2022228					
GRANSKARE	RITAD/KONSTR AV					
J. EDIN	K. HEDGÄRDE					
KONSTRUKTIONSSANVARIG/HANDLXGÄRDE	SKALA	FORMAT	RITNING NR			
K. HEDGÄRDE	1:1000	A1	G-10.1-001	BET		



FÖRKLARINGAR

UNDERSÖKNINGSPUNKTERNA BR2201 – BR2209
HAR UTFÖRTS AV GEOGRUND AB I DECEMBER
2022.

REDOVISNING ENLIGT SGF/BGS
BETECKNINGSSYSTEM VERSION 2001:2 SAMT SGF
BERG OCH JORD BETECKNINGSBLAD
KOMPLETTERAT 2016. SE SGF.NET.


RTNINGEN REDOVISAR ENDAST RESULTAT FRÅN
DEN GEOTEKNIKA UNDERSÖKNINGEN, ÖVRIG
INFORMATION KAN AVVIKA FRÅN ANLÄGGNINGENS
SLUTLIGA UTFORMNING.

KOORDINATSYSTEM:

PLANSYSTEM SWEREF 99 18 00
HÖJD SYSTEM RH2000

HÄNVISNINGAR

TILLHÖRANDE SEKTIONSRTNING:
G-10.2-003



FÖRKLARINGAR

UNDERSÖKNINGSPUNKTERNA BR2201 – BR2209
HAR UTFÖRTS AV GEOGRUND AB I DECEMBER
2022.

REDOVISNING ENLIGT SGF/BGS
BETECKNINGSSYSTEM VERSION 2001:2 SAMT SGF
BERG OCH JORD BETECKNINGSBLAD
KOMPLETTERAT 2016. SE SGF.NET.

RITNINGEN REDOVISAR ENDAST RESULTAT FRÅN
DEN GEOTEKNIKA UNDERSÖKNINGEN, ÖVRIG
INFORMATION KAN AVVIKA FRÅN ANLÄGGNINGENS
SLUTLIGA UTFORMNING.



UPPRITAD MARKYTA ÄR INTERPOLERAD MELLAN
UTFÖRDA UNDERSÖKNINGSPUNKTER SAMT
HÖJDURKURVOR. AVVIKELSER FRÅN VERKLIGA
FÖRHÄLLANDEN FÖREKOMMER SANNOLIKT.

KOORDINATSYSTEM:

PLANSYSTEM SWEREF 99 18 00
HÖUDSYSTEM RH2000

HÄNVISNINGAR

TILLHÖRANDE PLANRITNING:
G-10.1-001



BET	ANT	DATUM	SIGN	KA	SIGN	ÄNDRINGER AV SER
ENTREPRENÖR	RITNINGSSSTATUS					
breccia BRECCIA.SE BLEKINGSBORGSGATAN 18 214 63 Malmö	IGELSTAVERKET SÖDERTÄLJE					
DATUM	UPPDRAKSNUMMER	GEOTEKNIK UNDERSÖKNING				
230113	2022228	SEKTION A-A, B-B				
GRANSKARE	RITAD/KONSTR. AV	J. EDIN	K. HEDGÄRDE	KONSTRUKTIONSSANVARIG/HANDLÄGGARE	SKALA	FORMAT
				K. HEDGÄRDE	A1	G-10.2-001
BET						

FÖRKLARINGAR

UNDERSÖKNINGSPUNKTERNA BR2201 – BR2209
HAR UTFÖRTS AV GEOGRUND AB I DECEMBER
2022.

REDOVISNING ENLIGT SGF/BGS
BETECKNINGSSYSTEM VERSION 2001:2 SAMT SGF
BERG OCH JORD BETECKNINGSBLAD
KOMPLETTERAT 2016. SE SGF.NET.

RITNINGEN REDOVISAR ENDAST RESULTAT FRÅN
DEN GEOTEKNIKA UNDERSÖKNINGEN, ÖVRIG
INFORMATION KAN AVVIKA FRÅN ANLÄGGNINGENS
SLUTLIGA UTFORMNING.


UPPRITAD MARKYTA ÄR INTERPOLERAD MELLAN
UTFÖRDA UNDERSÖKNINGSPUNKTER SAMT
HÖJD CURVOR. AVVIKELSER FRÅN VERKLIGA
FÖRHÄLLANDEN FÖREKOMMER SANNOLIKT.

KOORDINATSYSTEM:

PLANSYSTEM SWEREF 99 18 00
HÖJD SYSTEM RH2000

HÄNVISNINGAR

TILLHÖRANDE PLANRITNING:
G-10.1-001



BET	ANT	DATUM	SIGN	KA SIGN	ÄNDRINGER AV SER
ENTREPRENÖR	RITNINGSSSTATUS				
breccia BRECCIA.SE BLEKINGSBORGSGATAN 18 214 63 MÅLÖ	IGELSTAVERKET SÖDERTÄLJE GEOTEKNIK UNDERSÖKNING				
DATUM	UPPDRAFGNUMMER				
230113	2022228				
GRANSKARE	RITAD/KONSTR. AV				
J. EDIN	K. HEDGÄRDE				
KONSTRUKTIONSSANVARIG/HANDLÄGGARE	SKALA	FORMAT	RITNING NR	BET	
K. HEDGÄRDE	A1	G-10.2-002			

FÖRKLARINGAR

UNDERSÖKNINGSPUNKTERNA BR2201 – BR2209
HAR UTFÖRTS AV GEOGRUND AB I DECEMBER
2022.

REDOVISNING ENLIGT SGF/BGS
BETECKNINGSSYSTEM VERSION 2001:2 SAMT SGF
BERG OCH JORD BETECKNINGSBLAD
KOMPLETTERAT 2016. SE SGF.NET.

RITNINGEN REDOVISAR ENDAST RESULTAT FRÅN
DEN GEOTEKNIKA UNDERSÖKNINGEN, ÖVRIG
INFORMATION KAN AVVIKA FRÅN ANLÄGGNINGENS
SLUTLIGA UTFORMNING.



UPPRITAD MARKYTA ÄR INTERPOLERAD MELLAN
UTFÖRDA UNDERSÖKNINGSPUNKTER SAMT
HÖJD CURVOR. AVVIKELSER FRÅN VERKLIGA
FÖRHÄLLANDEN FÖREKOMMER SANNOLIKT.

KOORDINATSYSTEM:

PLANSYSTEM SWEREF 99 18 00
HÖUDSYSTEM RH2000

HÄNVISNINGAR

TILLHÖRANDE PLANRITNINGAR:
G-10.1-001
G-10.1-002



ENSTAKA BORRHÅL
H 1: 100

BET	ANT	DATUM	SIGN	KA SIGN	ÄNDRINGER AV SER
ENTREPRENÖR	RITNINGSSSTATUS				
breccia BRECCIA.SE BLEKINGSBORGSGATAN 18 214 63 MÅLMO	IGELSTAVERKET SÖDERTÄLJE				
DATUM	UPPDRAFGNUMMER	GEOTEKNIK UNDERSÖKNING			
230113	2022228	SEKTION D-D, ENSTAKA BORRHÅL			
GRANSKARE	RITAD/KONSTR. AV	K. HEDGÄRDE			
J. EDIN	K. HEDGÄRDE	KONSTRUKTIONSSANVARIG/HANDLÄGGARE			
KONSTRUKTIONSSANVARIG/HANDLÄGGARE	SKALA	FORMAT	RITNING NR	BET	
K. HEDGÄRDE	A1	G-10.2-003			