

Bilaga E:

Åtgärdsförslag för god vattenstatus i kommunens avrinningsområden – ytvatten

Bilaga till Vattenplan för Södertälje kommun • Version 2018-11-05

Bornsjöområdet	2	Skabroträskbäcken	6
Bränningeån	2	Skillebyån	6
Djupvikenbäcken	3	Trosaån	6
Gransträskbäcken	3	Tumbaån	8
Hammarbyträskbäcken	3	Turingeån	9
Kagghamraån	3	Vaskabäcken	9
Linaån	3	Åbyån	9
Moraån	3	Årbyträskbäcken	10
Mälarkust – Södertörn	4	Östersjökust – Södertörn	10
Mälarkust med öar – Sörmland	4	Östersjökust med öar – Sörmland	10
Mölnboån	5		

Kostnaderna är schablonkostnader uppskattade av länsstyrelsen i Stockholms län

ÖVRIGA BILAGOR

- Bilaga A:** Vad styr vattenförvaltningen i Sverige och Södertälje kommun?
- Bilaga B:** Nulägesbeskrivning – vattenstatus och åtgärdsbehov i Södertälje kommun
- Bilaga C:** Exempel på faktablad för ett avrinningsområde (Bränningeån)
- Bilaga D:** Exempel på åtgärdsförslag för ett avrinningsområde (Bränningeån)

VATTENFÖREKOMST	ÅTGÄRD	ÅTGÄRDS ID	STATUS	~ KOSTNAD (KR)
-----------------	--------	------------	--------	----------------

AVRINNINGSOMRÅDE: BORNJÖOMRÅDET

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

AVRINNINGSOMRÅDE: BRÄNNINGEÅN

Bränningeån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder vid övre dammen	VISSMEASURE0214600	Möjlig	530 000
Bränningeån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder vid Sågstugan	VISSMEASURE0214601	Möjlig	530 000
Bränningeån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder vid Bränninge gård	VISSMEASURE0214602	Möjlig	530 000
Bränningeån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder vid Björknäs	VISSMEASURE0214603	Möjlig	530 000
Bränningeån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder vid Ålöström, Ålö kvarn	VISSMEASURE0214604	Möjlig	530 000
Bränningeån	Dagvattenåtgärder i Bränningeåns avrinningsområde, ex. dagvattendammar, artificiella våtmarker, biofilter m.m.	VISSMEASURE0261308	Möjlig	1 200 000
Bränningeån	Våtmark – fosfordamm vid SE655894-160406	VISSMEASURE0311201	Möjlig	94 000
Bränningeån	Strukturkalkning vid SE655894-160406	VISSMEASURE0311203	Möjlig	
Bränningeån	Skyddszoner i jordbruksmark – gräsbevuxna, oskörade, avstånd 0-2 meter vid SE655894-160406	VISSMEASURE0311204	Möjlig	30 000
Bränningeån	Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE655894-160406	VISSMEASURE0320128	Möjlig	36 000
Bränningeån	Våtmark – fosfordamm vid SE655894-160406	VISSMEASURE0320129	Möjlig	230 000
Bränningeån	Åtgärdande av EA till normal skyddsnivå vid SE655894-160406	VISSMEASURE0320130	Möjlig	5 300 000
Bränningeån	Våtmark/meander vid nordöstra Lanaren	Miljökontoret	Planerad	-
Bränningeån	Biotoprestaurering inom Retrout- projektet	Miljökontoret	Planerad	-
Måsnaren	Se över vattenregleringen av Måsnaren	Miljökontoret	Möjlig	-
Måsnaren	Våtmark/meander vid Hovsjö	Miljökontoret	Planerad	-
Måsnaren	Våtmark vid Södertälje golfklubb	Miljökontoret	Planerad	-
Måsnaren	Dagvattenåtgärder i Måsnarens avrinningsområde, ex. dagvattendammar, artificiella våtmarker, biofilter m.m.	VISSMEASURE0261299	Möjlig	9 000 000
Måsnaren	Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE656092-160258	VISSMEASURE0320201	Möjlig	36 000
Måsnaren	Kalkfilterdiken vid SE656092-160258	VISSMEASURE0320202	Möjlig	510 000
Måsnaren	Strukturkalkning vid SE656092-160258	VISSMEASURE0320203	Möjlig	420 000
Måsnaren	Tvåstegsdiken vid SE656092-160258	VISSMEASURE0320204	Möjlig	530 000
Måsnaren	Våtmark – fosfordamm vid SE656092-160258	VISSMEASURE0320205	Möjlig	320 000
Måsnaren	Våtmark för näringsretention vid SE656092-160258	VISSMEASURE0320206	Möjlig	2 800 000
Måsnaren	Åtgärdande av enskilt avlopp från normal skyddsnivå till hög skyddsnivå vid SE656092-160258	VISSMEASURE0320207	Möjlig	540 000
Måsnaren	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE656092-160258	VISSMEASURE0320208	Möjlig	3 800 000

VATTENFÖREKOMST	ÅTGÄRD	ÅTGÄRDS ID	STATUS	~ KOSTNAD (KR)
-----------------	--------	------------	--------	----------------

AVRINNINGSOMRÅDE: DJUPVIKENBÄCKEN

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

AVRINNINGSOMRÅDE: GRANSTATRÄSKBÄCKEN

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

AVRINNINGSOMRÅDE: HAMMARBYTRÄSKBÄCKEN

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

AVRINNINGSOMRÅDE: KAGGHAMRÅN

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

AVRINNINGSOMRÅDE: LINAÅN

Bårsjön	-	-	-	-
Malmsjön	Vattenskyddsområde. Skyddsområde med föreskrifter bör fastställas. Uppdatering av gränser och föreskrifter pågår.	VISSMEASURE0149007	Möjlig	690 000
Malmsjön	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder i Linabäcken Vikingaby. Damm för kraftproduktion enligt dom.	VISSMEASURE0214649	Möjlig	530 000
Malmsjön	Fiskväg eller utrivning av totalt vandringshinder i Malmsjöns regleringsdamm HANSTAVIK 2:3	VISSMEASURE0214650	Möjlig	530 000
Malmsjön	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder i Linabäcken Lina gård	VISSMEASURE0214651	Möjlig	530 000
Malmsjön	Vattenskyddsområde – Tillsyn. Kontrollera efterlevnaden av särskilda bestämmelser	VISSMEASURE0235670	Möjlig	19 000

AVRINNINGSOMRÅDE: MORAÅN

Moraån	Projekt för att utreda förutsättningarna att återställa hydrologin i Moraåns avrinningsområde	Miljökontoret	Planerad	-
Moraån	Biotoprestaurering inom Retrout- projektet	Miljökontoret	Planerad	-
Moraån	Vandringshinder i form av en damm vid Moraån Industrihus. Riv ut eller bygg omlöp	VISSMEASURE0214579	Möjlig	530 000
Moraån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder i Moraån Järnadammen	VISSMEASURE0214580	Planerad	530 000
Moraån	Utredning om ev. utrivning av Moraån Kallforsdammen som utgör ett vandringshinder	VISSMEASURE0214581	Möjlig	530 000
Moraån	Utredning om fiskväg eller utrivning av vandringshinder i Moraån, Vällingens utlopp	VISSMEASURE0214582	Möjlig	530 000
Moraån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder i Moraån Udden. Trumma utgör definitivt vandringshinder	VISSMEASURE0214583	Möjlig	530 000
Moraån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder i Moraån. Hinder är grunt placerad	VISSMEASURE0214584	Möjlig	530 000
Moraån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder i Moraån Laggartorp	VISSMEASURE0214585	Möjlig	530 000
Moraån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder i Moraån. Stor vattensamling nerströms, ca 20x20 m	VISSMEASURE0214586	Möjlig	530 000

VATTENFÖREKOMST	ÅTGÄRD	ÅTGÄRDS ID	STATUS	~ KOSTNAD (KR)
Moraån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder i Moraån vid Moräng.	VISSMEASURE0214587	Möjlig	530 000
Moraån	Fiskväg eller utrivning av totalt vandringshinder vid Moraån, Vällingens utlopp	VISSMEASURE0214595	Möjlig	530 000
Moraån	Dagvattenåtgärder i Moraåns avrinningsområde, ex. dagvattendammar, artificiella våtmarker, biofilter m.m.	VISSMEASURE0261307	Möjlig	8 700 000
Moraån	Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE655319-159981	VISSMEASURE0319963	Möjlig	110 000
Moraån	Kalkfilterdiken vid SE655319-159981	VISSMEASURE0319964	Möjlig	130 000
Moraån	Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel vid SE655319-159981	VISSMEASURE0319965	Möjlig	63 000
Moraån	Skyddszoner i jordbruksmark – gräsbevuxna, oskörade, avstånd 0–2 meter vid SE655319-159981	VISSMEASURE0319966	Möjlig	90 000
Moraån	Strukturkalkning vid SE655319-159981	VISSMEASURE0319967	Möjlig	1 500 000
Moraån	Tvåstegsdiken vid SE655319-159981	VISSMEASURE0319968	Möjlig	1 500 000
Moraån	Våtmark – fosfordamm vid SE655319-159981	VISSMEASURE0319969	Möjlig	940 000
Moraån	Våtmark för näringsretention vid SE655319-159981	VISSMEASURE0319970	Möjlig	8 600 000
Moraån	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE655319-159981	VISSMEASURE0319971	Möjlig	20 000 000
Stora Alsjön	–	–	–	–
Vällingen	Vattenskyddsområde. Formerna för vattenskyddet bör utredas. Det behövs ett förbättrat skydd	VISSMEASURE0149008	Möjlig	690 000
Vällingen	Vattenskyddsområde – Tillsyn. Kontrollera efterlevnaden av de särskilda bestämmelserna	VISSMEASURE0235671	Möjlig	19 000
Vällingen	Dagvattenåtgärder i Vällingens avrinningsområde, ex. dagvattendammar, artificiella våtmarker, biofilter m.m.	VISSMEASURE0261297	Möjlig	980 000
Vällingen	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE655738-159870	VISSMEASURE0311175	Möjlig	9 000 000
Vällingen	Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE655738-159870	VISSMEASURE0311177	Möjlig	32 000
Vällingen	Våtmark – fosfordamm vid SE655738-159870	VISSMEASURE0311179	Möjlig	260 000
Vällingen	Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel vid SE655738-159870	VISSMEASURE0311180	Möjlig	16 000
Vällingen	Strukturkalkning vid SE655738-159870	VISSMEASURE0311182	Möjlig	260 000
Vällingen	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE655738-159870	VISSMEASURE0320069	Möjlig	1 500 000

AVRINNINGSOMRÅDE: MÄLARKUST – SÖDERTÖRN

–	–	–	–	–
---	---	---	---	---

AVRINNINGSOMRÅDE: MÄLARKUST MED ÖAR – SÖRMLAND

Mälaren – Prästfjärden	VA- utbyggnad vid Viksberg. Enskilda avlopp åtgärdas från icke godkända till kommunalt VA	VISSMEASURE0164100	Planerad	4 300 000
------------------------	---	--------------------	----------	-----------

VATTENFÖREKOMST	ÅTGÄRD	ÅTGÄRDS ID	STATUS	~ KOSTNAD (KR)
-----------------	--------	------------	--------	----------------

AVRINNINGSOMRÅDE: MÖLNBOÅN

Mölnboån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder (dammluckor) i Mölnboån (Gamla sågen). Riv ut eller bygg omlöp	VISSMEASURE0214571	Möjlig	530 000
Mölnboån	Öka P-rening i avloppsreningsverk (ospecificerat) vid SE654699-159161	VISSMEASURE0314079	Möjlig	3 700 000
Mölnboån	Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE654699-159161	VISSMEASURE0319740	Möjlig	80 000
Mölnboån	Kalkfilterdiken vid SE654699-159161	VISSMEASURE0319741	Möjlig	1 400 000
Mölnboån	Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel vid SE654699-159161	VISSMEASURE0319742	Möjlig	25 000
Mölnboån	Skyddszoner i jordbruksmark – gräsbevuxna, oskördade, avstånd 0–2 meter vid SE654699-159161	VISSMEASURE0319743	Möjlig	46 000
Mölnboån	Strukturkalkning vid SE654699-159161	VISSMEASURE0319744	Möjlig	1 200 000
Mölnboån	Tvåstegsdiken vid SE654699-159161	VISSMEASURE0319745	Möjlig	570 000
Mölnboån	Våtmark – fosfordamm vid SE654699-159161	VISSMEASURE0319746	Möjlig	510 000
Mölnboån	Våtmark för näringsretention vid SE654699-159161	VISSMEASURE0319747	Möjlig	6 000 000
Mölnboån	Åtgärdande av enskilt avlopp från normal skyddsnivå till hög skyddsnivå vid SE654699-159161	VISSMEASURE0319748	Möjlig	1 400 000
Mölnboån	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE654699-159161	VISSMEASURE0319749	Möjlig	9 900 000
Långsjön	Potentiell framtida vattentäkt. Formerna för vattenskyddet bör utredas. Infiltrationsförsök förbereds till grundvattenförekomst	VISSMEASURE0149013	Möjlig	690 000
Långsjön	Åtgärdsutredning, markanvändningen kring vattenförekomsten anses orsaka morfologiska förändringar	VISSMEASURE0196124	Möjlig	10 000
Långsjön	Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE654804-159298	VISSMEASURE0319779	Möjlig	36 000
Långsjön	Kalkfilterdike vid SE654804-159298	VISSMEASURE0319780	Möjlig	600 000
Långsjön	Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel vid SE654804-159298	VISSMEASURE0319781	Möjlig	9 200
Långsjön	Strukturkalkning vid SE654804-159298	VISSMEASURE0319782	Möjlig	510 000
Långsjön	Tvåstegsdiken vid SE654804-159298	VISSMEASURE0319783	Möjlig	460 000
Långsjön	Våtmark – fosfordamm vid SE654804-159298	VISSMEASURE0319784	Möjlig	340 000
Långsjön	Våtmark för näringsretention vid SE654804-159298	VISSMEASURE0319785	Möjlig	2 900 000
Långsjön	Åtgärdande av enskilt avlopp från normal skyddsnivå till hög skyddsnivå vid SE654804-159298	VISSMEASURE0319786	Möjlig	1 600 000
Långsjön	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE654804-159298	VISSMEASURE0319787	Möjlig	11 000 000
Stora Envättern	Utsläppsreduktion miljögifter, PBDE, till Stora Envättern. Inga kända lokala punktkällor finns	VISSMEASURE0229469	Möjlig	1 000 000
Trönsjön	–	–	–	–

VATTENFÖREKOMST	ÅTGÄRD	ÅTGÄRDS ID	STATUS	~ KOSTNAD (KR)
-----------------	--------	------------	--------	----------------

AVRINNINGSOMRÅDE: SKABROTRÄSKBÄCKEN

Mälaren – Gripsholmviken	-	-	-	-
--------------------------	---	---	---	---

AVRINNINGSOMRÅDE: SKILLEBYÅN

Skillebyån	Våtmark/meander vid Skillebyåns utlopp	Miljökontoret	Planerad	-
Skillebyån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder i Skillebyån. Litet djup vid lågvatten	VISSMEASURE0214572	Möjlig	530 000
Skillebyån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder i Skillebyån. Litet djup vid lågvatten	VISSMEASURE0214573	Möjlig	530 000
Skillebyån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder i Skillebyån. Mycket grunt placerad – trumman bör läggas om	VISSMEASURE0214574	Möjlig	530 000
Skillebyån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder i Skillebyån. Mycket grunt placerad – trumman bör läggas om	VISSMEASURE0214575	Möjlig	530 000
Skillebyån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder i Skillebyån. Röset bör rivas.	VISSMEASURE0214576	Möjlig	530 000
Skillebyån	Ekologiskt funktionella kantzoner längs Skillebyån (25 % av vattenförekomsten ligger inom ett markavvattningsföretag för båtadsområde)	VISSMEASURE0214916	Möjlig	7 100
Skillebyån	Utsläppsreduktion av miljögifter. Bör riktas mot punktkällor	VISSMEASURE0224941	Möjlig	1 000 000
Skillebyån	Dagvattenåtgärder i Skillebyåns avrinningsområde, ex. dagvattendammar, artificiella våtmarker, biofilter m.m	VISSMEASURE0261327	Möjlig	1 200 000
Skillebyån	Öka P-rening i avloppsreningsverk (ospecificerat) vid SE654705-160001	VISSMEASURE0314078	Möjlig	3 700 000
Skillebyån	Våtmark för näringsretention vid SE654705-160001	VISSMEASURE0317595	Möjlig	1 900 000
Skillebyån	Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE654705-160001	VISSMEASURE0319752	Möjlig	78 000
Skillebyån	Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel vid SE654705-160001	VISSMEASURE0319753	Möjlig	19 000
Skillebyån	Strukturkalkning vid SE654705-160001	VISSMEASURE0319754	Möjlig	1 100 000
Skillebyån	Våtmark – fosfordamm vid SE654705-160001	VISSMEASURE0319755	Möjlig	670 000
Skillebyån	Våtmark för näringsretention vid SE654705-160001	VISSMEASURE0319756	Möjlig	900 000
Skillebyån	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE654705-160001	VISSMEASURE0319757	Möjlig	13 000 000

AVRINNINGSOMRÅDE: TROSAÅN

Frösjön	Vattenskyddsområde. Skyddsområde med föreskrifter bör fastställas.	VISSMEASURE0149010	Möjlig	690 000
Trosaån från Klämningen till Frösjön	Åtgärdsutredning, markanvändningen kring vattenförekomsten anses orsaka morfologiska förändringar (Trosaån från Klämningen till Frösjön)	VISSMEASURE0196089	Möjlig	10 000
Frösjön	Åtgärdsutredning, markanvändningen kring vattenförekomsten anses orsaka morfologiska förändringar (Frösjön)	VISSMEASURE0196110	Möjlig	10 000
Frösjön	Vattenskyddsområde – Tillsyn. Kontrollera efterlevnaden av särskilda bestämmelser	VISSMEASURE0235673	Möjlig	19 000
Frösjön	Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE654832-158701	VISSMEASURE0319788	Möjlig	78 000

VATTENFÖREKOMST	ÅTGÄRD	ÅTGÄRDS ID	STATUS	~ KOSTNAD (KR)
Frösjön	Kalkfilterdiken vid SE654832-158701	VISSMEASURE0319789	Möjlig	1 400 000
Frösjön	Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel vid SE654832-158701	VISSMEASURE0319790	Möjlig	24 000
Frösjön	Skyddszoner i jordbruksmark – gräsbevuxna, oskördade, avstånd 0-2 meter vid SE654832-158701	VISSMEASURE0319791	Möjlig	51 000
Frösjön	Skyddszoner i jordbruksmark – gräsbevuxna, oskördade, avstånd 2-6 meter vid SE654832-158701	VISSMEASURE0319792	Möjlig	100 000
Frösjön	Strukturkalkning vid SE654832-158701	VISSMEASURE0319793	Möjlig	1 200 000
Frösjön	Tvåstegsdiken vid SE654832-158701	VISSMEASURE0319794	Möjlig	720 000
Frösjön	Våtmark – fosfordamm vid SE654832-158701	VISSMEASURE0319795	Möjlig	680 000
Frösjön	Våtmark för näringsretention vid SE654832-158701	VISSMEASURE0319796	Möjlig	5 900 000
Frösjön	Åtgärdande av enskilt avlopp från normal skyddsnivå till hög skyddsnivå vid SE654832-158701	VISSMEASURE0319797	Möjlig	3 200 000
Frösjön	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE654832-158701	VISSMEASURE0319798	Möjlig	20 000 000
Sigtunaån – nedre del	Öka P-rening i avloppsreningsverk (ospecificerat) vid SE654700-158763	VISSMEASURE0314089	Möjlig	2 100 000
Sigtunaån – nedre del	Strukturkalkning vid SE654700-158763	VISSMEASURE0319750	Möjlig	24 000
Sigtunaån – nedre del	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE654700-158763	VISSMEASURE0319751	Möjlig	1 500 000
Sigtunaån – övre del	-	-	-	-
Vattendraget från Skillötsjön till Sigtunaån	Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE654791-158834	VISSMEASURE0319773	Möjlig	9 500
Vattendraget från Skillötsjön till Sigtunaån	Kalkfilterdiken vid SE654791-158834	VISSMEASURE0319774	Möjlig	170 000
Vattendraget från Skillötsjön till Sigtunaån	Strukturkalkning vid SE654791-158834	VISSMEASURE0319775	Möjlig	140 000
Vattendraget från Skillötsjön till Sigtunaån	Våtmark – fosfordamm vid SE654791-158834	VISSMEASURE0319776	Möjlig	56 000
Vattendraget från Skillötsjön till Sigtunaån	Våtmark för näringsretention vid SE654791-158834	VISSMEASURE0319777	Möjlig	670 000
Vattendraget från Skillötsjön till Sigtunaån	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE654791-158834	VISSMEASURE0319778	Möjlig	180 000
Sillen	Fiskväg/utrivning av vandringshinder – tre hinder i form av kvarnar i Trosaån	VISSMEASURE0196035	Möjlig	530 000
Sillen	Åtgärdsutredning. Markanvändningen kring vattenförekomsten anses orsaka morfologiska förändringar (Sillen)	VISSMEASURE0196141	Möjlig	10 000
Sillen	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE653703-159331	VISSMEASURE0317591	Möjlig	7 600 000
Sillen	Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE653703-159331	VISSMEASURE0319406	Möjlig	140 000
Sillen	Kalkfilterdiken vid SE653703-159331	VISSMEASURE0319407	Möjlig	1 800 000

VATTENFÖREKOMST	ÅTGÄRD	ÅTGÄRDS ID	STATUS	~ KOSTNAD (KR)
Sillen	Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel vid SE653703-159331	VISSMEASURE0319408	Möjlig	130 000
Sillen	Skyddszoner i jordbruksmark – gräsbevuxna, oskördade, avstånd 0-2 meter vid SE653703-159331	VISSMEASURE0319409	Möjlig	87 000
Sillen	Skyddszoner i jordbruksmark – gräsbevuxna, oskördade, avstånd 2-6 meter vid SE653703-159331	VISSMEASURE0319410	Möjlig	170 000
Sillen	Strukturkalkning vid SE653703-159331	VISSMEASURE0319411	Möjlig	1 500 000
Sillen	Tvåstegsdiken vid SE653703-159331	VISSMEASURE0319412	Möjlig	2 100 000
Sillen	Våtmark – fosfordamm vid SE653703-159331	VISSMEASURE0319413	Möjlig	1 100 000
Sillen	Våtmark för näringsretention vid SE653703-159331	VISSMEASURE0319414	Möjlig	11 000 000
Sillen	Åtgärdande av enskilt avlopp från normal skyddsnivå till hög skyddsnivå vid SE653703-159331	VISSMEASURE0319415	Möjlig	7 300 000
Sillen	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE653703-159331	VISSMEASURE0319416	Möjlig	33 000 000
Skillötbäcken	Fiskväg eller utrivning av totalt vandringshinder i Skillötbäcken (Övre dammen)	VISSMEASURE0214577	Möjlig	530 000
Skillötbäcken	Fiskväg eller utrivning av totalt vandringshinder i Skillötbäcken Skillötsjöns regl. Damm	VISSMEASURE0214578	Möjlig	530 000
Skillötsjön	Åtgärdsutredning. Markanvändningen kring vattenförekomsten anses orsaka morfologiska förändringar (Skillötsjön)	VISSMEASURE0196142	Möjlig	10 000
Skillötsjön	Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE654847-158874	VISSMEASURE0319799	Möjlig	4 800
Skillötsjön	Strukturkalkning vid SE654847-158874	VISSMEASURE0319800	Möjlig	51 000
Skillötsjön	Våtmark – fosfordamm vid SE654847-158874	VISSMEASURE0319801	Möjlig	25 000
Skillötsjön	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE654847-158874	VISSMEASURE0319802	Möjlig	1 500 000

AVRINNINGSOMRÅDE: TUMBAÅN

*Dånviken (ej vattenförekomst)	Anslutning av området "Karlskronaviken" till kommunalt VA (Salems kommun)	VISSMEASURE0164078	Planerad	570 000
*Glasbergasjön (ej vattenförekomst)	Kalkfilterbädd vid Glasbergasjöns utlopp	Miljökontoret	Möjlig	-
Uttran	Utsläppsreduktion av miljögifter från industri eller annan miljöfarlig verksamhet	VISSMEASURE0224922	Möjlig	1 000 000
Uttran	Dagvattenåtgärder i Uttrans avrinningsområde, ex. dagvattendamm, artificiell våtmark, biofilter m.m	VISSMEASURE0261304	Möjlig	14 000 000
Uttran	Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE656562-161394	VISSMEASURE0320261	Möjlig	11 000
Uttran	Kalkfilterdiken vid SE656562-161394	VISSMEASURE0320262	Möjlig	130 000
Uttran	Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel vid SE656562-161394	VISSMEASURE0320263	Möjlig	7 300
Uttran	Strukturkalkning vid SE656562-161394	VISSMEASURE0320264	Möjlig	110 000
Uttran	Våtmark – fosfordamm vid SE656562-161394	VISSMEASURE0320265	Möjlig	79 000
Uttran	Våtmark för näringsretention vid SE656562-161394	VISSMEASURE0320266	Möjlig	840 000
Uttran	Åtgärdande av enskilt avlopp från normal skyddsnivå till hög skyddsnivå vid SE656562-161394	VISSMEASURE0320267	Möjlig	1 200 000
Uttran	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE656562-161394	VISSMEASURE0320268	Möjlig	7 800 000
Uttran	Efterbehandling av miljögifter	VISSMEASURE0338061	Möjlig	-
Uttran	Efterbehandling av miljögifter	VISSMEASURE0338115	Möjlig	-

VATTENFÖREKOMST	ÅTGÄRD	ÅTGÄRDS ID	STATUS	~ KOSTNAD (KR)
-----------------	--------	------------	--------	----------------

AVRINNINGSMRÅDE: TURINGEÅN

Yngern	Vattenskyddsområde. Potentiell framtida vattentäkt. Inget skyddsområde. Formerna för vattenskyddet bör utreda	VISSMEASURE0149018	Möjlig	690 000
Yngern	Fiskväg eller utrivning av slussluckor som utgör vandringshinder i Turingeån (Inloppet Norra Yngern)	VISSMEASURE0214608	Möjlig	530 000

AVRINNINGSMRÅDE: VASKABÄCKEN

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

AVRINNINGSMRÅDE: ÅBYÅN

Kyrksjön	Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE654491-160230	VISSMEASURE0319648	Möjlig	42 000
Kyrksjön	Kalkfilterdiken vid SE654491-160230	VISSMEASURE0319649	Möjlig	840 000
Kyrksjön	Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel vid SE654491-160230	VISSMEASURE0319650	Möjlig	4 100
Kyrksjön	Strukturkalkning vid SE654491-160230	VISSMEASURE0319651	Möjlig	550 000
Kyrksjön	Tvåstegsdiken vid SE654491-160230	VISSMEASURE0319652	Möjlig	490 000
Kyrksjön	Våtmark – fosfordamm vid SE654491-160230	VISSMEASURE0319653	Möjlig	380 000
Kyrksjön	Våtmark för näringsretention vid SE654491-160230	VISSMEASURE0319654	Möjlig	3 100 000
Kyrksjön	Åtgärdande av enskilt avlopp från normal skyddsnivå till hög skyddsnivå vid SE654491-160230	VISSMEASURE0319655	Möjlig	1 600 000
Kyrksjön	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE654491-160230	VISSMEASURE0319656	Möjlig	11 000 000
Sörsjön	Fiskväg eller utrivning av totalt vandringshinder i Sörsjön HÖLÖ-KJULSTA 4:4	VISSMEASURE0214556	Möjlig	530 000
Sörsjön	Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE654171-160104	VISSMEASURE0319547	Möjlig	12 000
Sörsjön	Kalkfilterdiken vid SE654171-160104	VISSMEASURE0319548	Möjlig	190 000
Sörsjön	Strukturkalkning vid SE654171-160104	VISSMEASURE0319549	Möjlig	130 000
Sörsjön	Våtmark – fosfordamm vid SE654171-160104	VISSMEASURE0319550	Möjlig	94 000
Sörsjön	Våtmark för näringsretention vid SE654171-160104	VISSMEASURE0319551	Möjlig	860 000
Sörsjön	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE654171-160104	VISSMEASURE0319552	Möjlig	650 000
Åbyån	Fiskväg eller utrivning av vandringshinder i Åbyån Åby kvarn	VISSMEASURE0214568	Möjlig	530 000
Åbyån	Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE654538-160293	VISSMEASURE0319674	Möjlig	18 000
Åbyån	Strukturkalkning vid SE654538-160293	VISSMEASURE0319675	Möjlig	160 000
Åbyån	Våtmark – fosfordamm vid SE654538-160293	VISSMEASURE0319676	Möjlig	150 000
Åbyån	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE654538-160293	VISSMEASURE0319677	Möjlig	3 400 000

VATTENFÖREKOMST	ÅTGÄRD	ÅTGÄRDS ID	STATUS	~ KOSTNAD (KR)
-----------------	--------	------------	--------	----------------

AVRINNINGSOMRÅDE: ÅRBYTRÄSKBÄCKEN

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

AVRINNINGSOMRÅDE: ÖSTERSJÖKUST – SÖDERTÖRN

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

AVRINNINGSOMRÅDE: ÖSTERSJÖKUST MED ÖAR – SÖRMLAND

Igelstaviken	Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE590990-174015	VISSMEASURE0311207	Möjlig	18 000
Igelstaviken	Åtgärdande av enskilt avlopp till normal skyddsnivå vid SE590990-174015	VISSMEASURE0311206	Möjlig	1 400 000
Igelstaviken	Dagvattenåtgärder i Igelstavikens avrinningsområde, ex. dagvattendammar, artificiella våtmarker, biofilter m.m.	VISSMEASURE0261362	Möjlig	34 000 000
Igelstaviken	Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel vid SE590990-174015	VISSMEASURE0311210	Möjlig	3 800
Igelstaviken	Strukturkalkning vid SE590990-174015	VISSMEASURE0311209	Möjlig	220 000
Igelstaviken	Våtmark – fosfordamm vid SE590990-174015	VISSMEASURE0311208	Möjlig	150 000
Igelstaviken	Våtmark för näringsretention vid SE590990-174015	VISSMEASURE0311211	Möjlig	1 400 000
Hallsfjärden	Förslag på åtgärder finns. Dessa bör samordnas med Botkyrka kommun	-	Möjlig	-
Näslandsfjärden	Förslag på åtgärder finns. Dessa bör samordnas med Botkyrka kommun	-	Möjlig	-
Stavbofjärden	-	-	-	-
Gälöfjärden	Förslag på åtgärder finns. Dessa bör samordnas med Trosa kommun		Möjlig	
Fifångsdjupet	-	-	-	-
Svärdsfjärden	Förslag på åtgärder finns. Dessa bör samordnas med Nynäshamns kommun		Möjlig	
Himmerfjärden	Förslag på åtgärder finns. Dessa bör samordnas med Botkyrka och Nynäshamns kommun	-	Möjlig	-
Asköfjärden	-	-	-	-