

# Figurer



# Tabeller

## Fotnoter

<sup>1</sup> Riktvärde för MRR (Naturvårdsverkets tabell 4, handbok 2010:13).

<sup>2</sup> Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (juni 2016).

<sup>3</sup> Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenademassor (Rapport 2007:01).

<sup>4</sup> Preliminära

\* organsikst.

\*\*\* Personen & antalet att PCR-testas 200% av det totala invånarna i Sverige PCR-företagen och EA-utvecklaren försörjer Sveriges PCR-test.

\*\*\* Baser

50 mg/kg IS  
Fetstil - Analysresultat över detektionsgränser

Felställ - Analysresultat över detektionsgränsen:  
Halter som överskrider riktyrden färgmarkeras

"--" Biktyärde inte

Analysparamter	Riktvärden											Provmarkning Laboratorium	PE19_GV01 ALS	PE19_GV02 ALS	Bef.stålör ALS				
	Klassindelning enligt bedömningsgrunder <sup>1</sup>					SGU-FS 2013:22 <sup>2</sup>		SPI rekommendation <sup>3</sup>											
	1 Mycket låg halt	2 Låg halt	3 Måttligt halt	4 Hög halt	5 Mycket hög halt	Riktvärde för grundvattnet	Utgångspunkt för att vända trend	Ängor i byggnader	Dricksvatten	Miljörisker i ytvattnet									
	Mycket låg halt	Låg halt	Måttligt halt	Hög halt	Mycket hög halt	Riktvärde för grundvattnet	Utgångspunkt för att vända trend	Ängor i byggnader	Dricksvatten	Miljörisker i ytvattnet	Provtagningsd	2019-04-24	2019-04-24	2019-04-24					
<b>Metaller</b>																			
Arsenik, As	<1	1-2	2-5	5-10	≥10	10	5	--	--	--	µg/l	1,44	0,521	1,41					
Bly, Pb	<0,5	0,5-1	1-2	2-10	≥10	10	2	--	5	50	µg/l	<0,2	0,264	0,214					
Kadmium, Cd	<0,1	0,1-0,5	0,5-1	1-5	≥5	5	1	--	--	--	µg/l	<0,05	0,0736	<0,05					
Koppars, Cu	<20	20-200	200-1 000	1 000-2 000	≥2 000	--	--	--	--	--	µg/l	<1	5,26	<1					
Krom, Cr	<0,5	0,5-5	5-10	10-50	≥50	--	--	--	--	--	µg/l	<0,5	1,19	1,63					
Nickel, Ni	<0,5	0,5-2	2-10	10-20	≥20	--	--	--	--	--	µg/l	1,5	9,34	5,95					
Zink, Zn	<5	5-10	10-100	100-1 000	≥1 000	--	--	--	--	--	µg/l	2,67	16,3	5,94					
Barium, Ba	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	56,6	19,8	34,5					
Kobalt, Co	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	0,95	6,22	1,13					
Molybden, Mo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	1,09	<0,5	0,878					
Vanadin, V	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	0,263	0,678	3,03					
Kvicksilver, Hg	<0,005	0,005-0,01	0,01-0,05	0,05-1	≥1	1	0,05	--	--	--	µg/l	<0,02	<0,02	<0,02					
<b>BTEX</b>																			
Bensen	<0,02	0,02-0,1	0,1-0,2	0,2-1	≥1	1	0,2	50	0,50	500	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20					
Toluen	--	--	--	--	--	--	--	7 000	40	500	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20					
Etylbensen	--	--	--	--	--	--	--	6 000	30	500	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20					
Xylenen	--	--	--	--	--	--	--	3 000	250	500	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20					
<b>PAH</b>																			
Naftalen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	0,014	<0,010	<0,014					
Acenaftalen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	<0,010	<0,010	<0,014					
Acenafoten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	<0,010	<0,010	<0,014					
PAH-L	--	--	--	--	--	--	--	2 000	10	120	µg/l	0,014	<0,015	<0,021					
Antracen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	<0,010	<0,010	0,018					
Fenantran	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	<0,010	<0,010	0,09					
Fluoranten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	<0,010	<0,010	0,025					
Fluoren	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	<0,010	<0,010	<0,014					
Pyren	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	<0,010	<0,010	0,041					
PAH-M	--	--	--	--	--	--	--	10	2	5	µg/l	<0,025	<0,025	0,17					
Benso(a)antracen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	<0,010	<0,010	0,024					
Krysen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	<0,010	<0,010	<0,014					
Benso(a)pyren	<0,0005	0,0005-0,001	0,001-0,002	0,002-0,01	≥0,01	0,01	0,002	--	--	--	µg/l	<0,010	<0,010	<0,014					
Benso(b)fluoranten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	<0,010	<0,010	<0,014					
Benso(k)fluoranten	<0,001	0,001-0,01	0,01-0,02	0,02-0,1	≥0,1	0,10	0,02	--	--	--	µg/l	<0,010	<0,010	<0,014					
Benso(ghi)perlyen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	<0,010	<0,010	<0,014					
Indeno(123cd)pyren	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	<0,010	<0,010	<0,014					
Dibenso(a,h)antracen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	<0,010	<0,010	<0,014					
PAH-H	--	--	--	--	--	--	--	300	0,05	0,5	µg/l	<0,040	<0,040	0,024					
PAH, summa 16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	0,014	<0,080	0,2					
PAH, summa cancerogena	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	<0,035	<0,035	0,024					
PAH, summa ovriga	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	0,014	<0,045	0,17					
<b>Alifater och aromater</b>																			
Alifater >C5-C8	--	--	--	--	--	--	--	3 000	100	300	µg/l	<10	<10	<10					
Alifater >C8-C10	--	--	--	--	--	--	--	100	100	150	µg/l	<10	<10	<10					
Alifater >C10-C12	--	--	--	--	--	--	--	25	100	300	µg/l	<10	<10	12					
Alifater >C12-C16	--	--	--	--	--	--	--	--	100	3 000	µg/l	<10	12	30					
Alifater >C5-C16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	µg/l	<20	12	42					
Alifater >C16-C35	--	--	--	--	--	--	--	--	100	3 000	µg/l	<10	19	4220					
Aromater >C8-C10	--	--	--	--	--	--	--	800	70	500	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30					
Aromater >C10-C16	--	--	--	--	--	--	--	10 000	10	120	µg/l	<0,775	<0,775	0,					

## Bilaga A. Borrhålslogg jord



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)			
<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J01 Drivmedelsanläggningen	
<b>Borr diameter:</b> 80cm	<b>Borrmetod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag	
<b>Loggad av:</b> Marcus Markey			

Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Djup (m)	Fukt-nivå	Fri Notering
0-0,5	0	0,2	Mu Mull			
0,5-1	0	0,5	(si)Let Något Siltig torrskorpslera	0,5		
1-1,5		1			1	
1,5-2		1,5	siLe siltig lera			Skiktad
2-2,5		2			2	
2,5-3		2,5	Le Lera			Skiktad
		3			3	
		3,5	Stopp Stopp enligt provtagningsplan		3,5	Blött
		4			4	

Kommentarer:


**Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)**

<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J02 Drivmedelsanläggningen
<b>Borr diameter:</b> 80cm	<b>Borrmetod:</b> Skruv	<b>Borrhållfirma:</b> DanMag
<b>Loggad av:</b> Marcus Markey		

Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Djup (m)	Fukt-nivå	Fri Notering
0-0,5	0	0,1 0,5	Mu siLet Siltig torrskorpslera (Silt alt finsand)	0,5		Skiktad
0,5-1	0	1		1		
1-1,5		1,5	(si)Le Något siltig lera	1,5		Skiktad
1,5-2		2		2		
2-2,5		2,5	siLe Siltig lera	2,5	Väldigt - blött	Skiktad
2,5-3		3		3	Väldigt - blött	
		3,5	Stopp Stopp enligt provtagningsplan	3,5		
		4		4		

Kommentarer:

		<p><b>Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs</td><td><b>Datum:</b> 2019-04-11</td><td><b>Beteckning:</b> PE19_J03 Utfyllnad</td></tr> <tr> <td><b>Borrdiameter:</b> 80cm</td><td><b>Borrmethod:</b> Skruv</td><td><b>Borr firma:</b> DanMag</td></tr> <tr> <td colspan="3">Loggad av: Marcus Markey</td><td></td></tr> </table>						<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J03 Utfyllnad	<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmethod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag	Loggad av: Marcus Markey																																																																																				
<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J03 Utfyllnad																																																																																																
<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmethod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag																																																																																																
Loggad av: Marcus Markey																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prov-intervall/id</th><th>PID (ppm)</th><th>Djup (m)</th><th>Geologi/observationer</th><th>Djup (m)</th><th>Fukt-nivå</th><th>Fri Notering</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,0,5</td><td>0,5</td><td>0,1</td><td>Mu</td><td>Mull</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>stgrsaLet</td><td></td><td>stenig grusig och sandig torrskorpslera</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>0,5</td><td></td><td></td><td>0,5</td><td></td></tr> <tr> <td>0,5-1</td><td>0,5</td><td>Le</td><td>Lera</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>T</td><td>Torv</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1-1,5</td><td></td><td>1,5</td><td>siLe</td><td>Siltig Lera</td><td>1,5</td><td></td></tr> <tr> <td>1,5-2</td><td></td><td>2</td><td>Stopp</td><td>Stopp enligt provtagningsplan</td><td>2</td><td>Blött</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>2,5</td><td></td><td></td><td>2,5</td><td>blött</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td>3</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>3,5</td><td></td><td></td><td>3,5</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td>4</td><td></td></tr> </tbody> </table>								Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Djup (m)	Fukt-nivå	Fri Notering	0,0,5	0,5	0,1	Mu	Mull					stgrsaLet		stenig grusig och sandig torrskorpslera					0,5			0,5		0,5-1	0,5	Le	Lera						1			1				T	Torv				1-1,5		1,5	siLe	Siltig Lera	1,5		1,5-2		2	Stopp	Stopp enligt provtagningsplan	2	Blött			2,5			2,5	blött			3			3				3,5			3,5				4			4	
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Djup (m)	Fukt-nivå	Fri Notering																																																																																												
0,0,5	0,5	0,1	Mu	Mull																																																																																														
		stgrsaLet		stenig grusig och sandig torrskorpslera																																																																																														
		0,5			0,5																																																																																													
0,5-1	0,5	Le	Lera																																																																																															
		1			1																																																																																													
		T	Torv																																																																																															
1-1,5		1,5	siLe	Siltig Lera	1,5																																																																																													
1,5-2		2	Stopp	Stopp enligt provtagningsplan	2	Blött																																																																																												
		2,5			2,5	blött																																																																																												
		3			3																																																																																													
		3,5			3,5																																																																																													
		4			4																																																																																													

Kommentarer:

 <p><b>PROJEKTENGAGEMANG</b></p>		<b>Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)</b> <table border="1"> <tr> <td><b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs</td><td><b>Datum:</b> 2019-04-11</td><td><b>Beteckning:</b> PE19_J04 Utfyllnad</td></tr> <tr> <td><b>Borrdiameter:</b> 80cm</td><td><b>Borrmethod:</b> Skruv</td><td><b>Borrfirma:</b> DanMag</td></tr> <tr> <td colspan="3">Loggad av: Marcus Markey</td></tr> </table>				<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J04 Utfyllnad	<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmethod:</b> Skruv	<b>Borrfirma:</b> DanMag	Loggad av: Marcus Markey		
<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J04 Utfyllnad												
<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmethod:</b> Skruv	<b>Borrfirma:</b> DanMag												
Loggad av: Marcus Markey														
<b>Prov-intervall/id</b>	<b>PID (ppm)</b>	<b>Djup (m)</b>	<b>Geologi/observationer</b>			<b>Djup (m)</b>								
0,0,5		0,1	Mu Mull											
		stgrsaLe	Stenig, grusig och sandig lera											
0,5-1		0,5				0,5								
		Bl	Borrstop mot block											
1-1,5		1				1								
		1,5				1,5								
1,5-2		2				2								
		2,5				2,5								
		3				3								
		3,5				3,5								
		4				4								

Kommentarer: För lite material för uttag av jord till PID-analys

		<p><b>Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs</td><td><b>Datum:</b> 2019-04-11</td><td><b>Beteckning:</b> PE19_J05 Utfyllnad</td></tr> <tr> <td><b>Borrdiameter:</b> 80cm</td><td><b>Borrmethod:</b> Skruv</td><td><b>Borr firma:</b> DanMag</td></tr> <tr> <td colspan="3">Loggad av: Marcus Markey</td></tr> </table>				<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J05 Utfyllnad	<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmethod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag	Loggad av: Marcus Markey		
<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J05 Utfyllnad												
<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmethod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag												
Loggad av: Marcus Markey														
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Djup (m)	Fukt-nivå									
0,0,5	2	0,1	Mu	Mull										
			F:stgrsale	Fyllnad bestående av sten, grus, sand och lera										
0,5-1	0	0,5			0,5									
1-1,5		1	Le	Lera	1									
1,5-2		1,5	T	Torv	1,5									
		Le												
		2			2									
		2,5	Stopp	Borrstopp enligt provtagningsplan										
		3			2,5									
		3,5			3									
		4			3,5									
					4									

Kommentarer:

 <p><b>PROJEKTENGAGEMANG</b></p>		<b>Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)</b> <table border="1"> <tr> <td><b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs</td><td><b>Datum:</b> 2019-04-11</td><td><b>Beteckning:</b> PE19_J06 Skjutfält</td></tr> <tr> <td><b>Borrdiameter:</b> 80cm</td><td><b>Borrmethod:</b> Skruv</td><td><b>Borr firma:</b> DanMag</td></tr> <tr> <td colspan="3">Loggad av: Marcus Markey</td></tr> </table>					<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J06 Skjutfält	<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmethod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag	Loggad av: Marcus Markey		
<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J06 Skjutfält													
<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmethod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag													
Loggad av: Marcus Markey															
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Djup (m)	Fukt-nivå	Fri Notering									
0,0,5	2	0,1 Let 0,5	Mu Mull Torrskorpslera	0,5											
0,5-1		Let 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4	Torrskorpslera Stopp Stopp enligt provtagningsplan	1 1,5 2 2,5 3 3,5 4											

Kommentarer:

 <p><b>PROJEKTENGAGEMANG</b></p>		<b>Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)</b> <table border="1"> <tr> <td><b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs</td><td><b>Datum:</b> 2019-04-11</td><td><b>Beteckning:</b> PE19_J07 Skjutfält</td></tr> <tr> <td><b>Borrdiameter:</b> 80cm</td><td><b>Borrmetod:</b> Skruv</td><td><b>Borr firma:</b> DanMag</td></tr> <tr> <td colspan="3">Loggad av: Marcus Markey</td></tr> </table>				<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J07 Skjutfält	<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmetod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag	Loggad av: Marcus Markey		
<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J07 Skjutfält												
<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmetod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag												
Loggad av: Marcus Markey														
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Djup (m)	Fukt-nivå									
0,0,5	0	0,1 Mu	Mull											
0,5-1	0	0,5 Let	Torrskorpslera	0,5										
		(si)Le	Något siltig lera											
		1		1										
		Stopp	Stopp enligt provtagningsplan											
		1,5		1,5										
		2		2										
		2,5		2,5										
		3		3										
		3,5		3,5										
		4		4										

Kommentarer:

 <p><b>PROJEKTENGAGEMANG</b></p>		<b>Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)</b> <table border="1"> <tr> <td><b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs</td><td><b>Datum:</b> 2019-04-11</td><td><b>Beteckning:</b> PE19_J08 Skjutfält</td></tr> <tr> <td><b>Borrdiameter:</b> 80cm</td><td><b>Borrmethod:</b> Skruv</td><td><b>Borr firma:</b> DanMag</td></tr> <tr> <td colspan="3">Loggad av: Marcus Markey</td></tr> </table>					<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J08 Skjutfält	<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmethod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag	Loggad av: Marcus Markey		
<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J08 Skjutfält													
<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmethod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag													
Loggad av: Marcus Markey															
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Djup (m)	Fukt-nivå	Fri Notering									
0,0,5	0	0,1 0,5	Mu SiLet	Mull Siltig Torrskorpslera	0,5										
0,5-1	0	1 1,5		Stopp Stopp enligt provtagningsplan	1 1,5										
		2 2,5 3 3,5 4			2 2,5 3 3,5 4										

Kommentarer:

		<p><b>Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs</td><td><b>Datum:</b> 2019-04-11</td><td><b>Beteckning:</b> PE19_J09 Soptipp</td></tr> <tr> <td><b>Borrdiameter:</b> 80cm</td><td><b>Borrmethod:</b> Skruv</td><td><b>Borr firma:</b> DanMag</td></tr> <tr> <td colspan="3">Loggad av: Marcus Markey</td><td></td></tr> </table>						<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J09 Soptipp	<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmethod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag	Loggad av: Marcus Markey			
<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J09 Soptipp															
<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmethod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag															
Loggad av: Marcus Markey																	
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer			Djup (m)	Fukt-nivå										
0,0,5	5	0,1 Mu	Mull			0,5											
0,5-1	2	0,5 stgrsaLe				1											
		Bl	Borrstopp mot block			1,5											
		1,5				2											
		2				2,5											
		2,5				3											
		3				3,5											
		3,5				4											
		4															

Kommentarer: Utförde totalt 5st försök för att komma ner, men stopp pga block

		<p><b>Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs</td><td><b>Datum:</b> 2019-04-11</td><td><b>Beteckning:</b> PE19_J10 Soptipp</td></tr> <tr> <td><b>Borrdiameter:</b> 80cm</td><td><b>Borrmethod:</b> Skruv</td><td><b>Borr firma:</b> DanMag</td></tr> <tr> <td colspan="3">Loggad av: Marcus Markey</td></tr> </table>					<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J10 Soptipp	<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmethod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag	Loggad av: Marcus Markey		
<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_J10 Soptipp													
<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmethod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag													
Loggad av: Marcus Markey															
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer			Djup (m)	Fukt-nivå								
0,0,5	0	0,1 Mu	Mull												
0,5-1		0,5 Bl	Stopp mot block			0,5									
		1				1									
		1,5				1,5									
		2				2									
		2,5				2,5									
		3				3									
		3,5				3,5									
		4				4									

Kommentarer:

 <p><b>PROJEKTENGAGEMANG</b></p>		<b>Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)</b> <table border="1"> <tr> <td><b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs</td><td><b>Datum:</b> 2019-04-12</td><td><b>Beteckning:</b> PE19_J11 Träsk norr om banvall</td></tr> <tr> <td><b>Borrdiameter:</b> 80cm</td><td><b>Borrmetod:</b> Skruv</td><td><b>Borr firma:</b> DanMag</td></tr> <tr> <td colspan="3">Loggad av: Marcus Markey</td></tr> </table>					<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-12	<b>Beteckning:</b> PE19_J11 Träsk norr om banvall	<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmetod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag	Loggad av: Marcus Markey		
<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-12	<b>Beteckning:</b> PE19_J11 Träsk norr om banvall													
<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmetod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag													
Loggad av: Marcus Markey															
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer			Djup (m)									
						Fukt-nivå									
						Fri Notering									
0,0,5	0	0,1 T	Torv												
0,5-1		0,5													
1-1,5		1													
1,5-2		1,5 Gy	Gyttja			1,5									
2-2,5		2	siLe			2									
2,5-3		2,5	siltig lera			2,5									
		3													
		3,5 Stopp	Stopp enligt provtagningsplan			3,5									
		4													

Kommentarer:

 <p><b>Projektengagemang</b></p>		<b>Provgrupp handspade</b>		<b>Datum:</b> 2019-04-12	<b>Beteckning:</b> PE19_J12 Träsk norr om banvall
				<b>Borr firma:</b> DanMag	
Loggad av: Marcus Markey					
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer		Djup (m)
0-0,2	0	0,1 Mu	Mull		
		0,5 Stopp	Grävstopp på grund av vatten och svårgrävt med trädrötter		0,5
		1			1
		1,5			1,5
		2			2
		2,5			2,5
		3			3
		3,5			3,5
		4			4

Kommentarer: På grund av den svåra terrängen vidträsket så fick prov uttas med hjälp av handspade, eftersom att den geotekniska borrvagnen inte kunde ta sig fram.



<b>Provgräv handspade</b>		
<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-12	<b>Beteckning:</b> PE19_J12 Träsk norr om banvall
		<b>Borrfirma:</b> DanMag
<b>Loggad av:</b>	<b>Marcus Markey</b>	

Kommentarer: På grund av den svåra terrängen vid träsket så fick prov uttas med hjälp av handspade, eftersom att den geotekniska borrbandvagnen inte kunde ta sig fram.

			<b>Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)</b> Projektnr/namn: MTMU Almnäs      Datum: 2019-04-12      Beteckning: PE19_J14 Almnäsberget Borrdiameter: 80cm      Borrmetod: Skruv      Borr firma: DanMag Loggad av: Marcus Markey				
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer		Djup (m)	Fukt-nivå	Fri Notering
0,0,5		0,1 0,5	FgrstSa	Fyllnad med grus och sten och sand			
0,5-1		1	grstSa	grusig och stenig sand			
		1,5	Bl	Borrstopp pga block			
		2					
		2,5					
		3					
		3,5					
		4					

Kommentarer: Det var borrstopp på en gång, provade JB-sondering med luft ner till 1m. Väldigt lite material sedan på skruven. Inget material till PID

		<b>Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)</b> Projektnr/namn: MTMU Almnäs Datum: 2019-04-12 Borr diameter: 80cm Borrmetod: Skruv Loggad av: Marcus Markey					
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer		Djup (m)	Fukt-nivå	Fri Notering
0,0,5		0,1	F:grSa				
0,5-1		0,5	F:sasiMu	Obländat material	0,5		
1-1,5		1	Si	Silt	1		
1,5-2		1,5	siLet	siltig lera	1,5		
		2	Stopp		2		
		2,5			2,5		
		3			3		
		3,5			3,5		
		4			4		

Kommentarer: Enligt provtagningsplan var borrstopp vid 1m, men borrhning utfördes 1m till för att se hur jordprofilen såg ut på djupare ner

 <b>PROJEKTENGAGEMANG</b>		<b>Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)</b> <table border="1"> <tr> <td><b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs</td><td><b>Datum:</b> 2019-04-12</td><td><b>Beteckning:</b> PE19_J16 Almnäsberget</td></tr> <tr> <td><b>Borrdiameter:</b> 80cm</td><td><b>Borrmethod:</b> Skruv</td><td><b>Borr firma:</b> DanMag</td></tr> <tr> <td colspan="3">Loggad av: Marcus Markey</td></tr> </table>					<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-12	<b>Beteckning:</b> PE19_J16 Almnäsberget	<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmethod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag	Loggad av: Marcus Markey		
<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-12	<b>Beteckning:</b> PE19_J16 Almnäsberget													
<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmethod:</b> Skruv	<b>Borr firma:</b> DanMag													
Loggad av: Marcus Markey															
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer			Djup (m)									
0,0,5		0,1	stgrSa	stenig, grusig sand		0,5									
		0,5													
			Bl	Block, borrstopp											
		1				1									
		1,5				1,5									
		2				2									
		2,5				2,5									
		3				3									
		3,5				3,5									
		4				4									

Kommentarer: Provpunkt uppe på "Almnäsberget" vid en vildsvinsåtel.

## Bilaga B. Borrhålslogg grundvatten

		<b>Borrhålslogg - Grundvattenrör upp till 4 m umy</b> <table border="1"> <tr> <td><b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs</td><td><b>Datum:</b> 2019-04-11</td><td><b>Beteckning:</b> PE19_GV01 Drivmedelsanläggning</td></tr> <tr> <td><b>Borrdiameter:</b> 80cm</td><td><b>Borrmetod:</b> Skruv</td><td><b>Borrfirma:</b> DanMag</td></tr> <tr> <td><b>Loggad av:</b> Marcus Markey</td><td><b>Rördiameter:</b> 63</td><td><b>(S)tickup/(M)arknivå:</b> 1m</td></tr> </table>			<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_GV01 Drivmedelsanläggning	<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmetod:</b> Skruv	<b>Borrfirma:</b> DanMag	<b>Loggad av:</b> Marcus Markey	<b>Rördiameter:</b> 63	<b>(S)tickup/(M)arknivå:</b> 1m
<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-11	<b>Beteckning:</b> PE19_GV01 Drivmedelsanläggning											
<b>Borrdiameter:</b> 80cm	<b>Borrmetod:</b> Skruv	<b>Borrfirma:</b> DanMag											
<b>Loggad av:</b> Marcus Markey	<b>Rördiameter:</b> 63	<b>(S)tickup/(M)arknivå:</b> 1m											
Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Konstruktion (rita in packning runt rör, tex sand, bentonit)									
0-0,5			Mu Mull (si)Let Något siltig torrskorpslera	bentonit									
0,5-1		0,5											
1-1,5		1		Skarvrör									
1,5-2		1,5	siLe Siltig lera										
2-2,5		2		grundvattenrör									
2,5-3		2,5	Le Lera	Filter Sand									
3-3,5		3											
3,5-4		3,5	Le Grälera										
		4											

Kommentarer: Totalt 2m filter och 4st skarvrör där 1m stack upp ovan markytan. Har fyllt sand runt filterdelen.



## Borrhålslogg - Grundvattenrör upp till 4 m umy

<b>Projektnr/namn:</b> MTMU Almnäs	<b>Datum:</b> 2019-04-12	<b>Beteckning:</b> PE19_GV02 Soptippen
<b>Borrhård:</b> 80cm	<b>Borrmetod:</b> Skruv	<b>Borrfirma:</b> DanMag
<b>Loggad av:</b> Marcus Markey	<b>Rördiameter:</b> 63	<b>(S)tickup/(M)arknivå:</b> 0,84

Prov-intervall/id	PID (ppm)	Djup (m)	Geologi/observationer	Konstruktion (rita in packning runt rör, tex sand, bentonit)
0-0,5		T 0,5	Torv (si)GY	bentonit
0,5-1		saLe 1	Siltig gyttja Sandig lera	0,5 1
1-1,5		grsaGy 1,5	Grusig sandig gyttja	
1,5-2		2		1,5 2
2,5-3		2,5		2,5
3-3,5		3		3
3,5-4		3,5 4		3,5 4

Kommentarer: Blött redan på 0,7m under markytan. Toalt 2m rörlängd varav 1m filter. Grundvattenyta från rörtopp låg på 1,1m.

## Bilaga C. Grundvattenprovtagning Fältprotokoll



# Grundvattenprovtagning fältprotokoll

Beställare:  
Uppdrag:  
Uppdrags nr:  
Uppdragsle

Södertälje kommun  
MTMU Almnäs  
103479  
Milenko Lalic

Brunns ID:  
Brunns Typ:  
Diameter (mm):  
Brunns placering:

PE19\_GV01  
PEH  
63

Rörets innerdiameter (mm)	Vattenvolym per meter rör (liter)
50	2

## Nivåmätning information

Datum/Tid:  
Djup till fri fa  
Djup till grun  
Totalt djup:

2019-04-24/8:50

---

2,9m r ÖK

---

5m r ÖK

## Omsättning Information

Start Datum\Tid:  
Provtagningsmetod:  
Filtersektion:  
Provtagningsdiup:

2019-04-24/8.55  
Low Flow, peristaltisk pump  
0.5m under av-yta och uppåt

Slut Datum\Tid:	2019-04-25/9:20
Höjd av vattenpelare :	
Brunnsvolym:	
Totalt omsatt volym:	3.5

## Provtagnings Information

Start Datum\Tid:

Slut Datum \Tid:

## Kommentarer

## Analysis

Provtagningskärl:

Mörk glas 250ml och plasth



## Grundvattenprovtagning fältprotokoll

Beställare:  
Uppdrag:  
Uppdrags nr:  
Uppdragsledare:

Söderälje kommun  
MTMU Almnäsberget  
103479  
Milenco Lalic

Brunns ID:  
Brunns Typ:  
Diameter (mm):  
Brunns placering :

PE19\_GV01  
PEH  
63

Rörrets innerdiameter (mm)  
50

Vattenvolym per meter rör (liter)  
2

### Nivåmätning information

Datum/Tid:  
Djup till fri fas:  
Djup till grundvatten:  
Totalt djup:

2019-04-24/9.45
1m r ÖK
2m

### Omsättning Information

Start Datum\Tid:  
Provtagningsmetod:  
Filtersektion:  
Provtagningsdjup:

2019-04-24/9:50
Low Flow, peristaltisk pump
0,5m under gv-yta och uppåt

Slut Datum\Tid:  
Höjd av vattenpelare :  
Brunnsvolym:  
Totalt omsatt volym:

2019-04-24/10:00
1
9l

Tid	Grundvatten-nivå (m)	Hastighet (L/min)	Vol (L)	Turbiditet (NTU)	Temp (°C)	EC (uS/cm)	EC spec (µS/cm <sup>c</sup> )	DO (mg/L)	pH	pHmV	Eh (mV), ORP	Noteringar (färg, grumlighet, lukt)
10:10				310	5,3	22,2	35,6	0,29	5,55	50,7	37,7	Gv-yta återhämtade sig på en gång
10:11				250	5,2	22,4	35,9	0,22	5,56	51,4	35,9	grumligt, luktar sumpmark
10:12				249	5,2	22	35,8	0,22	5,56	51	35	
	(<0,1m Max fluktuation från start till slut )			(± 3%)	(± 3%)			(± 10%)	(± 0,1)		(± 10mV)	

### Provtagnings Information

Start Datum\Tid:

Slut Datum \Tid:

Kommentarer

Analys:  VOCs  1,1-DCE  TPH  Metaller  PAH  Cyanid övrig analys: BTEX, alifater och aromater  Duplikat

Provtagningskärl:

Mörk glas 250ml, och plastbehållare 60ml

Provtagare: Marcus Markey



## Vattenståndsmätning fältprotokoll

Beställare: Södertälje kommun  
Uppdrag: MTU Almnäsberget  
Uppdragsnummer: 103479  
Provtagare: Marcus Markey  
Datum: 2019-04-24

Rörets innerdiameter (mm)	Vattenvolym per meter rör (liter)
50	2

Brunns ID	Datum	Tid	Rörets Innerdiameter (mm)	Filternivå (m u rök)	Borrhållsdjup [m umy]	Total djup [m *]	Djup till fri fas	Djup till grundvatten [m *]	Provtagnings djup [m *]	Volym att omsätta [L]	Volym omsatt [L]	Tillrinning Bra/dålig	Noteringar (färg, grumlighet, lukt)
Bef.stålör													
	2019-04-24	11:00	22			8		4.17	4.67	9	9	dålig	Smutsigt stålör, luktar smörolja, svarta utfällningar
													uppsamlingskärl förstört av oljan



## Omsättning fältprotokoll

Beställare: Söderälje kommun  
Updrag: MTMU Almnasberget  
Uppdragsnummer: 103479  
Provtagare: Marcus Markey  
Datum: 2019-04-24


## Bilaga D – Fotologg

## BILAGA D – FOTOLOGG

Kund: Södertälje Kommun

Uppdrag: MTMU del av Tveta-Valsta 4:1  
Almnäsberget

Uppdrag nr: 103479

<b>Bild Nr.1</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-11	
PE19_GV01, 0-1m		


<b>Bild Nr.2</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-11	
PE19_GV01, 1-2m		

## BILAGA D – FOTOLOGG

Kund: Södertälje Kommun

Uppdrag: MTMU del av Tveta-Valsta 4:1  
Almnäsberget

Uppdrag nr: 103479



## BILAGA D – FOTOLOGG

Kund: Södertälje Kommun

Uppdrag: MTMU del av Tveta-Valsta 4:1  
Almnäsberget

Uppdrag nr: 103479

<b>Bild Nr.5</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-11	 A photograph showing a long, cylindrical soil sample being extracted from a borehole by a mechanical arm. The sample is dark brown and appears moist. The background shows the blue frame of the drilling rig and a field with trees.
------------------	-----------------------------	---

<b>Bild Nr.6</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-11	 A photograph showing a long, cylindrical soil sample being extracted from a borehole by a mechanical arm. The sample is dark brown and appears moist. The background shows the blue frame of the drilling rig and a field with trees.
------------------	-----------------------------	--

## BILAGA D – FOTOLOGG

Kund: Södertälje Kommun


Uppdrag: MTMU del av Tveta-Valsta 4:1  
Almnäsberget

Uppdrag nr: 103479

<b>Bild Nr. 7</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-11
PE19_J01, 2-3m	



<b>Bild Nr. 8</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-11
PE19_J02, 0-1m	




## BILAGA D – FOTOLOGG

Kund: Södertälje Kommun

Uppdrag: MTMU del av Tveta-Valsta 4:1  
Almnäsberget

Uppdrag nr: 103479

<b>Bild Nr.9</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-11	
PE19_J02, 1-2m		

<b>Bild Nr.10</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-11	
PE19_J02, 2-3m		

## BILAGA D – FOTOLOGG

Kund: Södertälje Kommun

Uppdrag: MTMU del av Tveta-Valsta 4:1  
Almnäsberget

Uppdrag nr: 103479

<b>Bild Nr.11</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-11	
PE19_J03, 0-1m		



<b>Bild Nr.12</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-11	
PE19_J03, 1-2m		

## BILAGA D – FOTOLOGG

Kund: Södertälje Kommun

Uppdrag: MTMU del av Tveta-Valsta 4:1  
Almnäsberget

Uppdrag nr: 103479





## BILAGA D – FOTOLOGG

Kund: Södertälje Kommun

Uppdrag: MTMU del av Tveta-Valsta 4:1  
Almnäsberget

Uppdrag nr: 103479

<b>Bild Nr.15</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-11	
PE19_J05, 1-2m		

<b>Bild Nr.16</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-11	
PE19_J06		FOTOn SAKNAS

## BILAGA D – FOTOLOGG

Kund: Södertälje Kommun

Uppdrag: MTMU del av Tveta-Valsta 4:1  
Almnäsberget

Uppdrag nr: 103479

<b>Bild Nr.17</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-11	
PE19_J07, 0-1m		

<b>Bild Nr.18</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-11	
PE19_J08, 0-1m		



## BILAGA D – FOTOLOGG

Kund: Södertälje Kommun

Uppdrag: MTMU del av Tveta-Valsta 4:1  
Almnäsberget

Uppdrag nr: 103479

<b>Bild Nr.19</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-11	
PE19_J09 0-1m		FOTO SAKNAS

<b>Bild Nr.20</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-11	
PE19_J10 0-0,4m		FOTO SAKNAS

## BILAGA D – FOTOLOGG

Kund: Södertälje Kommun

Uppdrag: MTMU del av Tveta-Valsta 4:1  
Almnäsberget

Uppdrag nr: 103479

<b>Bild Nr.21</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-12	
PE19_GV02, 0-1m		

<b>Bild Nr.22</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-12	
PE19_GV02, 1-2m		



## BILAGA D – FOTOLOGG

Kund: Södertälje Kommun

Uppdrag: MTMU del av Tveta-Valsta 4:1  
Almnäsberget

Uppdrag nr: 103479

<b>Bild Nr.23</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-12	
PE19_J11, 0-1m		



<b>Bild Nr.24</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-12	
PE19_J11, 1-2m		



## BILAGA D – FOTOLOGG

Kund: Södertälje Kommun

Uppdrag: MTMU del av Tveta-Valsta 4:1  
Almnäsberget

Uppdrag nr: 103479

<b>Bild Nr.25</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-12	
PE19_J11, 2-3m		

<b>Bild Nr.26</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-12	
PE19_J12, 0-0,2m		

## BILAGA D – FOTOLOGG

Kund: Södertälje Kommun

Uppdrag: MTMU del av Tveta-Valsta 4:1  
Almnäsberget

Uppdrag nr: 103479

<b>Bild Nr.27</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-12	
PE19_J13, 0-0,2m		

<b>Bild Nr.28</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-12	
PE19_J14, 0-1m  Ont om material på skruven		

## BILAGA D – FOTOLOGG

Kund: Södertälje Kommun

Uppdrag: MTMU del av Tveta-Valsta 4:1  
Almnäsberget

Uppdrag nr: 103479

<b>Bild Nr.29</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-12	
PE19_J15, 0-1m		

<b>Bild Nr.30</b>	<b>Datum:</b> 2019-04-12	
PE19_J15, 1-2 m		



## BILAGA D – FOTOLOGG

Kund: Södertälje Kommun

Uppdrag: MTMU del av Tveta-Valsta 4:1  
Almnäsberget

Uppdrag nr: 103479

Bild Nr.31	Datum: 2019-04-12	
PE19_J16, 0-0,5 m		

## Bilaga E – Analysercertifikat

# Rapport

Sida 1 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Ankomstdatum 2019-04-12  
Utfärdad 2019-04-17

Projektengagemang Teknik&Arkitektur  
Marcus Markey

Box 47146, Årstaängsvägen 11  
100 74 Stockholm  
Sweden

Projekt MTMU Almnäs  
Bestnr 103479

## Analys av fast prov

Er beteckning	PE19_J 10 0-0,4m					
Provtagare	Marcus Markey					
Labnummer	O11127621					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	67.2	2.0	%	1	V	VITA
As	1.77	0.53	mg/kg TS	1	H	VITA
Ba	54.5	12.5	mg/kg TS	1	H	VITA
Cd	0.210	0.051	mg/kg TS	1	H	VITA
Co	6.64	1.60	mg/kg TS	1	H	VITA
Cr	26.1	5.1	mg/kg TS	1	H	VITA
Cu	27.2	5.9	mg/kg TS	1	H	VITA
Hg	<0.3		mg/kg TS	1	H	VITA
Ni	21.7	5.8	mg/kg TS	1	H	VITA
Pb	21.1	4.3	mg/kg TS	1	H	VITA
V	29.3	6.2	mg/kg TS	1	H	VITA
Zn	51.7	9.8	mg/kg TS	1	H	VITA
TS_105°C	66.5		%	2	O	LL
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	ATJA
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	ATJA
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	ATJA
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	ATJA
alifater >C16-C35	100		mg/kg TS	3	J	ATJA
aromatiskt >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA
aromatiskt >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	ATJA
metylkrysener/metylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	ATJA
aromatiskt >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU
etylbenzen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA
acenafnylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA
acenafaten	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA

# Rapport

Sida 2 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	<b>PE19_J 10</b>						
	<b>0-0,4m</b>						
Provtagare	<b>Marcus Markey</b>						
Labnummer	O11127621						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
fenantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	ATJA	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	

# Rapport

Sida 3 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	<b>PE19_J 04</b>						
	<b>0,1-0,5m</b>						
Provtagare	<b>Marcus Markey</b>						
Labnummer	O11127622						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	<b>85.4</b>	2.0	%	1	V	VITA	
As	<b>3.33</b>	0.92	mg/kg TS	1	H	VITA	
Ba	<b>44.2</b>	10.2	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cd	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	1	H	VITA	
Co	<b>7.01</b>	1.80	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cr	<b>23.0</b>	4.6	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cu	<b>17.2</b>	3.7	mg/kg TS	1	H	VITA	
Hg	<b>&lt;0.2</b>		mg/kg TS	1	H	VITA	
Ni	<b>15.2</b>	4.2	mg/kg TS	1	H	VITA	
Pb	<b>10.5</b>	2.1	mg/kg TS	1	H	VITA	
V	<b>32.4</b>	6.9	mg/kg TS	1	H	VITA	
Zn	<b>49.7</b>	9.5	mg/kg TS	1	H	VITA	
TS_105°C	<b>82.5</b>		%	2	O	LL	
alifater >C5-C8	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;30</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
alifater >C16-C35	<b>49</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C8-C10	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C10-C16	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
metylpyrener/metylfluorantener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
metylkrysener/methylbens(a)antracener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
aromater >C16-C35	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bensen	<b>&lt;0.01</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbensen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaftylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaften	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fanantren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
antracen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoranten	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
pyren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
krysen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	

# Rapport

Sida 4 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 04 0,1-0,5m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127622						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	ATJA	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	

# Rapport

Sida 5 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	<b>PE19_J 05</b>						
	<b>0,1-0,8m</b>						
Provtagare	<b>Marcus Markey</b>						
Labnummer	O11127623						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	<b>83.6</b>	2.0	%	1	V	VITA	
As	<b>3.03</b>	0.84	mg/kg TS	1	H	VITA	
Ba	<b>60.8</b>	13.9	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cd	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	1	H	VITA	
Co	<b>7.01</b>	1.75	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cr	<b>26.9</b>	5.3	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cu	<b>20.7</b>	4.4	mg/kg TS	1	H	VITA	
Hg	<b>&lt;0.2</b>		mg/kg TS	1	H	VITA	
Ni	<b>18.8</b>	5.4	mg/kg TS	1	H	VITA	
Pb	<b>11.6</b>	2.4	mg/kg TS	1	H	VITA	
V	<b>33.5</b>	7.1	mg/kg TS	1	H	VITA	
Zn	<b>51.1</b>	9.6	mg/kg TS	1	H	VITA	
TS_105°C	<b>85.8</b>		%	2	O	LL	
alifater >C5-C8	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;30</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
alifater >C16-C35	<b>81</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C8-C10	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C10-C16	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
metylpyrener/metylfluorantener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
metylkrysener/methylbens(a)antracener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
aromater >C16-C35	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bensen	<b>&lt;0.01</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbensen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaftylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaften	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fanantren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
antracen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoranten	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
pyren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
krysen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	

# Rapport

Sida 6 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 05 0,1-0,8m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127623						
<b>Parameter</b>							
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	ATJA	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	

# Rapport

Sida 7 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	<b>PE19_J 03</b>						
	<b>0,5-1,1m</b>						
Provtagare	<b>Marcus Markey</b>						
Labnummer	O11127624						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	<b>82.3</b>	2.0	%	1	V	VITA	
As	<b>2.79</b>	0.79	mg/kg TS	1	H	VITA	
Ba	<b>38.1</b>	8.8	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cd	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	1	H	VITA	
Co	<b>4.89</b>	1.20	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cr	<b>19.3</b>	3.8	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cu	<b>13.0</b>	2.9	mg/kg TS	1	H	VITA	
Hg	<b>&lt;0.2</b>		mg/kg TS	1	H	VITA	
Ni	<b>10.7</b>	2.8	mg/kg TS	1	H	VITA	
Pb	<b>12.2</b>	2.5	mg/kg TS	1	H	VITA	
V	<b>24.4</b>	5.2	mg/kg TS	1	H	VITA	
Zn	<b>48.2</b>	9.4	mg/kg TS	1	H	VITA	
TS_105°C	<b>82.8</b>		%	2	O	LL	
alifater >C5-C8	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;30</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
alifater >C16-C35	<b>26</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C8-C10	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C10-C16	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
metylpyrener/metylfluorantener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
metylkrysener/methylbens(a)antracener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
aromater >C16-C35	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bensen	<b>&lt;0.01</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbensen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaftylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaften	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fanantren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
antracen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoranten	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
pyren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
krysen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	

# Rapport

Sida 8 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 03 0,5-1,1m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127624						
<b>Parameter</b>							
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	ATJA	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	

# Rapport

Sida 9 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	<b>PE19_J 01</b>						
	<b>0,2-0,5m</b>						
Provtagare	<b>Marcus Markey</b>						
Labnummer	O11127625						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	<b>77.6</b>	2.0	%	1	V	VITA	
As	<b>3.71</b>	1.03	mg/kg TS	1	H	VITA	
Ba	<b>115</b>	26	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cd	<b>0.140</b>	0.035	mg/kg TS	1	H	VITA	
Co	<b>15.8</b>	3.8	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cr	<b>44.4</b>	8.8	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cu	<b>32.2</b>	6.8	mg/kg TS	1	H	VITA	
Hg	<b>&lt;0.2</b>		mg/kg TS	1	H	VITA	
Ni	<b>30.3</b>	7.9	mg/kg TS	1	H	VITA	
Pb	<b>21.8</b>	4.4	mg/kg TS	1	H	VITA	
V	<b>51.4</b>	10.9	mg/kg TS	1	H	VITA	
Zn	<b>103</b>	19	mg/kg TS	1	H	VITA	
TS_105°C	<b>75.1</b>		%	2	O	LL	
alifater >C5-C8	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;30</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
alifater >C16-C35	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C8-C10	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C10-C16	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
metylpyrener/metylfluorantener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
metylkrysener/methylbens(a)antracener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
aromater >C16-C35	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bensen	<b>&lt;0.01</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbensen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaftylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaften	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fanantren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
antracen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoranten	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
pyren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
krysen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	

# Rapport

Sida 10 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 01 0,2-0,5m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127625						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	ATJA	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	

# Rapport

Sida 11 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	<b>PE19_J 02</b>						
	<b>0,5-1m</b>						
Provtagare	<b>Marcus Markey</b>						
Labnummer	O11127626						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	77.8	2.0	%	1	V	VITA	
As	3.87	1.07	mg/kg TS	1	H	VITA	
Ba	137	32	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cd	<0.1		mg/kg TS	1	H	VITA	
Co	13.4	3.3	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cr	53.3	10.7	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cu	40.0	8.4	mg/kg TS	1	H	VITA	
Hg	<0.2		mg/kg TS	1	H	VITA	
Ni	32.7	8.7	mg/kg TS	1	H	VITA	
Pb	21.7	4.4	mg/kg TS	1	H	VITA	
V	59.3	12.6	mg/kg TS	1	H	VITA	
Zn	102	20	mg/kg TS	1	H	VITA	
TS_105°C	75.0		%	2	O	LL	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	ATJA	
alifater >C16-C35	<20		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	ATJA	
metylkrysener/methylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	ATJA	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbensen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fanantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	

# Rapport

Sida 12 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 02 0,5-1m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127626						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	ATJA	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	

# Rapport

Sida 13 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	<b>PE19_J 06</b>						
	<b>0-0,25m</b>						
Provtagare	<b>Marcus Markey</b>						
Labnummer	O11127627						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	<b>68.3</b>	2.0	%	1	V	VITA	
As	<b>3.34</b>	0.99	mg/kg TS	1	H	VITA	
Ba	<b>67.2</b>	15.4	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cd	<b>0.222</b>	0.056	mg/kg TS	1	H	VITA	
Co	<b>9.83</b>	2.38	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cr	<b>31.7</b>	6.3	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cu	<b>17.3</b>	3.7	mg/kg TS	1	H	VITA	
Hg	<b>&lt;0.3</b>		mg/kg TS	1	H	VITA	
Ni	<b>17.5</b>	4.9	mg/kg TS	1	H	VITA	
Pb	<b>62.6</b>	12.8	mg/kg TS	1	H	VITA	
V	<b>40.6</b>	8.6	mg/kg TS	1	H	VITA	
Zn	<b>93.1</b>	17.5	mg/kg TS	1	H	VITA	
TS_105°C	<b>66.8</b>		%	2	O	LL	
alifater >C5-C8	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;30</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
alifater >C16-C35	<b>47</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C8-C10	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C10-C16	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
metylpyrener/metylfluorantener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
metylkrysener/methylbens(a)antracener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
aromater >C16-C35	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bensen	<b>&lt;0.01</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbensen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xilen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xilen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaftylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaften	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fanantren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
antracen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoranten	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
pyren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
krysen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	

# Rapport

Sida 14 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 06 0-0,25m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127627						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	ATJA	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	

# Rapport

Sida 15 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 07						
	0,4-1m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127628						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	78.9	2.0	%	1	V	VITA	
As	3.90	1.09	mg/kg TS	1	H	VITA	
Ba	85.3	19.5	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cd	<0.1		mg/kg TS	1	H	VITA	
Co	14.5	3.5	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cr	43.7	8.7	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cu	26.6	5.7	mg/kg TS	1	H	VITA	
Hg	<0.2		mg/kg TS	1	H	VITA	
Ni	26.2	6.9	mg/kg TS	1	H	VITA	
Pb	20.0	4.1	mg/kg TS	1	H	VITA	
V	44.9	9.5	mg/kg TS	1	H	VITA	
Zn	91.3	17.3	mg/kg TS	1	H	VITA	
TS_105°C	75.5		%	2	O	LL	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	ATJA	
alifater >C16-C35	<20		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	ATJA	
metylkrysener/methylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	ATJA	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbensen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fanantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	

# Rapport

Sida 16 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 07 0,4-1m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127628						
<b>Parameter</b>							
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	ATJA	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	

# Rapport

Sida 17 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	<b>PE19_J 08</b>						
	<b>0-0,2m</b>						
Provtagare	<b>Marcus Markey</b>						
Labnummer	O11127629						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	<b>63.7</b>	2.0	%	1	V	VITA	
As	<b>3.83</b>	1.07	mg/kg TS	1	H	VITA	
Ba	<b>138</b>	32	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cd	<b>0.282</b>	0.067	mg/kg TS	1	H	VITA	
Co	<b>9.29</b>	2.29	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cr	<b>47.4</b>	9.3	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cu	<b>20.8</b>	4.4	mg/kg TS	1	H	VITA	
Hg	<b>&lt;0.3</b>		mg/kg TS	1	H	VITA	
Ni	<b>24.5</b>	6.5	mg/kg TS	1	H	VITA	
Pb	<b>37.4</b>	7.6	mg/kg TS	1	H	VITA	
V	<b>42.0</b>	8.9	mg/kg TS	1	H	VITA	
Zn	<b>107</b>	20	mg/kg TS	1	H	VITA	
TS_105°C	<b>67.3</b>		%	2	O	LL	
alifater >C5-C8	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;30</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
alifater >C16-C35	<b>55</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C8-C10	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C10-C16	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
metylpyrener/metylfluorantener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
metylkrysener/methylbens(a)antracener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
aromater >C16-C35	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bensen	<b>&lt;0.01</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbensen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaftylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaften	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fanantren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
antracen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoranten	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
pyren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
krysen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	

# Rapport

Sida 18 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 08 0-0,2m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127629						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	ATJA	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	

# Rapport

Sida 19 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 12						
	0-0,2m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127630						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	36.9	2.0	%	1	V	VITA	
As	3.35	0.98	mg/kg TS	1	H	VITA	
Ba	101	23	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cd	0.647	0.152	mg/kg TS	1	H	VITA	
Co	5.16	1.37	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cr	21.6	4.5	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cu	54.6	11.5	mg/kg TS	1	H	VITA	
Hg	<0.5		mg/kg TS	1	H	VITA	
Ni	31.2	8.2	mg/kg TS	1	H	VITA	
Pb	32.2	6.6	mg/kg TS	1	H	VITA	
V	29.5	6.5	mg/kg TS	1	H	VITA	
Zn	23.2	4.6	mg/kg TS	1	H	VITA	
TS_105°C	32.1		%	2	O	LL	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	ATJA	
alifater >C16-C35	370		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	ATJA	
metylkrysener/methylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	ATJA	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbensen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fanantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
krysen	0.10	0.025	mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(b)fluoranten	0.100	0.026	mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	

# Rapport

Sida 20 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 12 0-0,2m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127630						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	ATJA	
PAH, summa cancerogena *	0.20		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa H *	0.20		mg/kg TS	3	N	ATJA	

# Rapport

Sida 21 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	<b>PE19_J 16</b>						
	<b>0-0,5m</b>						
Provtagare	<b>Marcus Markey</b>						
Labnummer	O11127631						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	<b>86.5</b>	2.0	%	1	V	VITA	
As	<b>2.75</b>	0.76	mg/kg TS	1	H	VITA	
Ba	<b>32.4</b>	7.4	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cd	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	1	H	VITA	
Co	<b>5.45</b>	1.35	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cr	<b>20.5</b>	4.1	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cu	<b>13.5</b>	2.9	mg/kg TS	1	H	VITA	
Hg	<b>&lt;0.2</b>		mg/kg TS	1	H	VITA	
Ni	<b>11.3</b>	3.0	mg/kg TS	1	H	VITA	
Pb	<b>11.0</b>	2.3	mg/kg TS	1	H	VITA	
V	<b>27.4</b>	5.8	mg/kg TS	1	H	VITA	
Zn	<b>58.9</b>	11.4	mg/kg TS	1	H	VITA	
TS_105°C	<b>86.8</b>		%	2	O	LL	
alifater >C5-C8	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;30</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
alifater >C16-C35	<b>35</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C8-C10	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C10-C16	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
metylpyrener/metylfluorantener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
metylkrysener/methylbens(a)antracener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
aromater >C16-C35	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bensen	<b>&lt;0.01</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbensen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaftylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaften	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fanantren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
antracen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoranten	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
pyren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
krysen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	

# Rapport

Sida 22 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 16 0-0,5m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127631						
<b>Parameter</b>							
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	ATJA	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	

# Rapport

Sida 23 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	<b>PE19_J 14</b>						
	<b>0-0,5m</b>						
Provtagare	<b>Marcus Markey</b>						
Labnummer	O11127632						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	<b>90.4</b>	2.0	%	1	V	VITA	
As	<b>2.16</b>	0.63	mg/kg TS	1	H	VITA	
Ba	<b>44.7</b>	10.3	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cd	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	1	H	VITA	
Co	<b>7.24</b>	1.75	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cr	<b>43.4</b>	8.5	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cu	<b>33.4</b>	7.1	mg/kg TS	1	H	VITA	
Hg	<b>&lt;0.2</b>		mg/kg TS	1	H	VITA	
Ni	<b>26.0</b>	7.3	mg/kg TS	1	H	VITA	
Pb	<b>6.30</b>	1.29	mg/kg TS	1	H	VITA	
V	<b>39.8</b>	8.6	mg/kg TS	1	H	VITA	
Zn	<b>55.8</b>	10.5	mg/kg TS	1	H	VITA	
TS_105°C	<b>89.0</b>		%	2	O	LL	
alifater >C5-C8	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;30</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
alifater >C16-C35	<b>38</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C8-C10	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C10-C16	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
metylpyrener/metylfluorantener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
metylkrysener/methylbens(a)antracener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
aromater >C16-C35	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bensen	<b>&lt;0.01</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbensen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaftylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaften	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fanantren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
antracen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoranten	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
pyren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
krysen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	

# Rapport

Sida 24 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 14 0-0,5m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127632						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	ATJA	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	

# Rapport

Sida 25 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	<b>PE19_J 15</b>						
	<b>0,3-0,5m</b>						
Provtagare	<b>Marcus Markey</b>						
Labnummer	O11127633						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	<b>82.7</b>	2.0	%	1	V	VITA	
As	<b>2.59</b>	0.73	mg/kg TS	1	H	VITA	
Ba	<b>24.5</b>	5.6	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cd	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	1	H	VITA	
Co	<b>3.71</b>	0.91	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cr	<b>26.0</b>	5.2	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cu	<b>16.7</b>	3.6	mg/kg TS	1	H	VITA	
Hg	<b>&lt;0.2</b>		mg/kg TS	1	H	VITA	
Ni	<b>10.1</b>	2.8	mg/kg TS	1	H	VITA	
Pb	<b>7.27</b>	1.52	mg/kg TS	1	H	VITA	
V	<b>30.7</b>	6.5	mg/kg TS	1	H	VITA	
Zn	<b>20.9</b>	4.0	mg/kg TS	1	H	VITA	
TS_105°C	<b>80.0</b>		%	2	O	LL	
alifater >C5-C8	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;30</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
alifater >C16-C35	<b>69</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C8-C10	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C10-C16	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
metylpyrener/metylfluorantener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
metylkrysener/methylbens(a)antracener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
aromater >C16-C35	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bensen	<b>&lt;0.01</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbensen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaftylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaften	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fanantren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
antracen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoranten	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
pyren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
krysen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	

# Rapport

Sida 26 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 15 0,3-0,5m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127633						
<b>Parameter</b>							
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	ATJA	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	

# Rapport

Sida 27 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 11						
	0-0,5m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127634						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	35.0	2.0	%	1	V	VITA	
As	4.94	1.40	mg/kg TS	1	H	VITA	
Ba	170	39	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cd	0.342	0.085	mg/kg TS	1	H	VITA	
Co	5.74	1.45	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cr	37.0	7.5	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cu	59.3	12.5	mg/kg TS	1	H	VITA	
Hg	<0.5		mg/kg TS	1	H	VITA	
Ni	32.7	8.6	mg/kg TS	1	H	VITA	
Pb	24.1	4.9	mg/kg TS	1	H	VITA	
V	35.3	7.5	mg/kg TS	1	H	VITA	
Zn	39.4	7.7	mg/kg TS	1	H	VITA	
TS_105°C	39.8		%	2	O	LL	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	ATJA	
alifater >C16-C35	630		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	ATJA	
metylkrysener/methylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	ATJA	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbensen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fanantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoranten	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
krysen	0.11	0.028	mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(b)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)pyren	0.091	0.025	mg/kg TS	3	J	ATJA	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	

# Rapport

Sida 28 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 11 0-0,5m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127634						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	ATJA	
PAH, summa cancerogena *	0.20		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa H *	0.20		mg/kg TS	3	N	ATJA	

# Rapport

Sida 29 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 13						
	0-0,2m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127635						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	37.6	2.0	%	1	V	VITA	
As	3.67	1.07	mg/kg TS	1	H	VITA	
Ba	155	35	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cd	0.694	0.173	mg/kg TS	1	H	VITA	
Co	12.6	3.1	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cr	39.5	7.9	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cu	113	24	mg/kg TS	1	H	VITA	
Hg	<0.5		mg/kg TS	1	H	VITA	
Ni	91.3	24.1	mg/kg TS	1	H	VITA	
Pb	42.6	8.7	mg/kg TS	1	H	VITA	
V	45.8	9.7	mg/kg TS	1	H	VITA	
Zn	183	34	mg/kg TS	1	H	VITA	
TS_105°C	44.0		%	2	O	LL	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C5-C16 *	<30		mg/kg TS	3	N	ATJA	
alifater >C16-C35	290		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
metylpyrener/metylfluorantener *	<1		mg/kg TS	3	N	ATJA	
metylkrysener/methylbens(a)antracener *	<1		mg/kg TS	3	N	ATJA	
aromater >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbensen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaftylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaften	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fanantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
antracen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoranten	0.12	0.031	mg/kg TS	3	J	ATJA	
pyren	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
krysen	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(b)fluoranten	0.087	0.023	mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(k)fluoranten	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)pyren	0.087	0.023	mg/kg TS	3	J	ATJA	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	
benso(ghi)perylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	ATJA	
indeno(123cd)pyren	<0.08		mg/kg TS	3	J	ATJA	

# Rapport

Sida 30 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 13 0-0,2m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127635						
<b>Parameter</b>							
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	ATJA	
PAH, summa cancerogena *	0.17		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa övriga *	0.12		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa M *	0.12		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa H *	0.17		mg/kg TS	3	N	ATJA	

# Rapport

Sida 31 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	<b>PE19_J 09</b>						
	<b>0-0,5m</b>						
Provtagare	<b>Marcus Markey</b>						
Labnummer	O11127636						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	<b>64.7</b>	2.0	%	1	V	VITA	
As	<b>2.62</b>	0.74	mg/kg TS	1	H	VITA	
Ba	<b>59.3</b>	13.6	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cd	<b>0.266</b>	0.066	mg/kg TS	1	H	VITA	
Co	<b>8.28</b>	2.01	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cr	<b>34.5</b>	6.9	mg/kg TS	1	H	VITA	
Cu	<b>33.1</b>	7.0	mg/kg TS	1	H	VITA	
Hg	<b>&lt;0.3</b>		mg/kg TS	1	H	VITA	
Ni	<b>20.8</b>	5.4	mg/kg TS	1	H	VITA	
Pb	<b>16.0</b>	3.3	mg/kg TS	1	H	VITA	
V	<b>42.4</b>	9.0	mg/kg TS	1	H	VITA	
Zn	<b>82.1</b>	15.9	mg/kg TS	1	H	VITA	
TS_105°C	<b>66.1</b>		%	2	O	LL	
alifater >C5-C8	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<b>&lt;10</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;30</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
alifater >C16-C35	<b>83</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C8-C10	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
aromater >C10-C16	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
metylpyrener/metylfluorantener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
metylkrysener/methylbens(a)antracener *	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	N	ATJA	
aromater >C16-C35	<b>&lt;1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bensen	<b>&lt;0.01</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbensen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xylen	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	J	MASU	
xylener, summa *	<b>&lt;0.05</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa *	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaftylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
acenaften	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fanantren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
antracen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
fluoranten	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
pyren	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
krysen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
bens(a)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.1</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.08</b>		mg/kg TS	3	J	ATJA	

# Rapport

Sida 32 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



Er beteckning	PE19_J 09 0-0,5m						
Provtagare	Marcus Markey						
Labnummer	O11127636						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	3	D	ATJA	
PAH, summa cancerogena *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa övriga *	<0.5		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa L *	<0.15		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa M *	<0.25		mg/kg TS	3	N	ATJA	
PAH, summa H *	<0.3		mg/kg TS	3	N	ATJA	

# Rapport

Sida 33 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



\* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

	<b>Metod</b>																
1	<p>Bestämning av metaller enligt MS-2 (exklusive provberedning). Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Ett separat prov har torkats vid 105°C för TS-bestämningen. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).</p> <p>Rev 2015-07-24</p>																
2	<p>Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1 Provets torkas vid 105°C.  Mätosäkerhet (<math>k=2</math>): <math>\pm 6\%</math></p> <p>Rev 2018-03-28</p>																
3	<p>Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykiska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa methylkrysener/methylbens(a)antracener.</p> <p>Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a och TKI42a som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual.</p> <p>PAH cancerogena utgörs av benzo(a)antracen, krysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.</p> <p>Summa PAH L: naftalen, acenafaten och acenafetylén.</p> <p>Summa PAH M: fluoren, fenantron, antracen, fluoranten och pyren.</p> <p>Summa PAH H: benzo(a)antracen, krysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benzo(g,h,i)perylene.</p> <p>Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.</p> <p>Mätosäkerhet (<math>k=2</math>):</p> <table><tbody><tr><td>Alifatfraktioner:</td><td><math>\pm 33\text{--}44\%</math></td></tr><tr><td>Aromatfraktioner:</td><td><math>\pm 29\text{--}31\%</math></td></tr><tr><td>Enskilda PAH:</td><td><math>\pm 25\text{--}30\%</math></td></tr><tr><td>Bensen</td><td><math>\pm 29\%</math> vid 0,1 mg/kg</td></tr><tr><td>Toluen</td><td><math>\pm 22\%</math> vid 0,1 mg/kg</td></tr><tr><td>Etylbensen</td><td><math>\pm 24\%</math> vid 0,1 mg/kg</td></tr><tr><td>m+p-Xylen</td><td><math>\pm 25\%</math> vid 0,1 mg/kg</td></tr><tr><td>o-Xylen</td><td><math>\pm 25\%</math> vid 0,1 mg/kg</td></tr></tbody></table> <p>Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, methylkrysener/methylbens(a)antracener och alifatfraktionen &gt;C5-C16 är inte ackrediterade.</p> <p>Rev 2018-06-12</p>	Alifatfraktioner:	$\pm 33\text{--}44\%$	Aromatfraktioner:	$\pm 29\text{--}31\%$	Enskilda PAH:	$\pm 25\text{--}30\%$	Bensen	$\pm 29\%$ vid 0,1 mg/kg	Toluen	$\pm 22\%$ vid 0,1 mg/kg	Etylbensen	$\pm 24\%$ vid 0,1 mg/kg	m+p-Xylen	$\pm 25\%$ vid 0,1 mg/kg	o-Xylen	$\pm 25\%$ vid 0,1 mg/kg
Alifatfraktioner:	$\pm 33\text{--}44\%$																
Aromatfraktioner:	$\pm 29\text{--}31\%$																
Enskilda PAH:	$\pm 25\text{--}30\%$																
Bensen	$\pm 29\%$ vid 0,1 mg/kg																
Toluen	$\pm 22\%$ vid 0,1 mg/kg																
Etylbensen	$\pm 24\%$ vid 0,1 mg/kg																
m+p-Xylen	$\pm 25\%$ vid 0,1 mg/kg																
o-Xylen	$\pm 25\%$ vid 0,1 mg/kg																

	<b>Godkännare</b>
ATJA	Atif Javeed
LL	Lois Lebedina
MASU	Mats Sundelin
VITA	Viktoria Takacs

# Rapport

Sida 34 (34)



T1912658

1IN7JK26LI1



	Utf <sup>1</sup>
D	För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
H	Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
J	För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
N	För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
O	För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
V	Våtkemisk analys För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

Mätsäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätsäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätsäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.

Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats [www.alsglobal.se](http://www.alsglobal.se)

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

<sup>1</sup> Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

# Rapport

T1913775

Sida 1 (8)

1JWWLDGI9Z8



Ankomstdatum 2019-04-24  
Utfärdad 2019-05-02

PE Teknik & Arkitektur AB  
Marcus Markey

Box 47146, Årstaängsvägen 11  
100 74 Stockholm  
Sweden

Projekt MTMU Almnäs  
Bestnr 103479

## Analys av grundvatten

Er beteckning	PE19_GV01						
Provtagare	Marcus Markey						
Provtagningsdatum	2019-04-24						
Labnummer	O11131628						
Parameter	Resultat	Osäkerhet (±)	Enhet	Metod	Utf	Sign	
filtrering 0,45 µm; metaller*	Ja			1	1	ERKU	
As	1.44	0.35	µg/l	2	H	ERKU	
Ba	56.6	11.1	µg/l	2	H	ERKU	
Cd	<0.05		µg/l	2	H	ERKU	
Co	0.950	0.227	µg/l	2	H	ERKU	
Cr	<0.5		µg/l	2	H	ERKU	
Cu	<1		µg/l	2	H	ERKU	
Mo	1.09	0.43	µg/l	2	H	ERKU	
Ni	1.50	0.49	µg/l	2	H	ERKU	
Pb	<0.2		µg/l	2	H	ERKU	
Zn	2.67	1.31	µg/l	2	H	ERKU	
V	0.263	0.073	µg/l	2	H	ERKU	
Hg	<0.02		µg/l	3	F	ERKU	
alifater >C5-C8	<10		µg/l	4	2	STGR	
alifater >C8-C10	<10		µg/l	4	2	STGR	
alifater >C10-C12	<10		µg/l	4	2	STGR	
alifater >C12-C16	<10		µg/l	4	2	STGR	
alifater >C5-C16*	<20		µg/l	4	2	STGR	
alifater >C16-C35	<10		µg/l	4	2	STGR	
aromater >C8-C10	<0.30		µg/l	4	2	STGR	
aromater >C10-C16	<0.775		µg/l	4	2	STGR	
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0		µg/l	4	2	STGR	
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0		µg/l	4	2	STGR	
aromater >C16-C35	<1.0		µg/l	4	2	STGR	
bensen	<0.20		µg/l	4	2	STGR	
toluen	<0.20		µg/l	4	2	STGR	
etylbensen	<0.20		µg/l	4	2	STGR	
m,p-xylen	<0.20		µg/l	4	2	STGR	
o-xylen	<0.20		µg/l	4	2	STGR	
xylene, summa*	<0.20		µg/l	4	2	STGR	
naftalen	0.014	0.004	µg/l	4	2	STGR	
acenafylen	<0.010		µg/l	4	2	STGR	
acenafaten	<0.010		µg/l	4	2	STGR	
fluoren	<0.010		µg/l	4	2	STGR	

# Rapport

T1913775

Sida 2 (8)

1JWWLDGI9Z8



Er beteckning	<b>PE19_GV01</b>					
Provtагare	<b>Marcus Markey</b>					
Provtagningsdatum	<b>2019-04-24</b>					
Labnummer	<b>O11131628</b>					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
fenantren	<0.010		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
antracen	<0.010		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
fluoranten	<0.010		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
pyren	<0.010		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
bens(a)antracen	<0.010		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
krysen	<0.010		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
bens(b)fluoranten	<0.010		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
bens(k)fluoranten	<0.010		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
bens(a)pyren	<0.010		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
dibenso(ah)antracen	<0.010		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
benso(ghi)perylene	<0.010		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
indeno(123cd)pyren	<0.010		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
PAH, summa 16*	0.014		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
PAH, summa cancerogena*	<0.035		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
PAH, summa övriga*	0.014		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
PAH, summa L*	0.014		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
PAH, summa M*	<0.025		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
PAH, summa H*	<0.040		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR

# Rapport

T1913775

Sida 3 (8)

1JWWLDGI9Z8



Er beteckning	PE19_GV02					
Provtagare	<b>Marcus Markey</b>					
Provtagningsdatum	<b>2019-04-24</b>					
Labnummer	<b>O11131629</b>					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
filtrering 0,45 µm; metaller *	Ja			1	1	ERKU
<b>As</b>	<b>0.521</b>	0.290	µg/l	2	H	ERKU
<b>Ba</b>	<b>19.8</b>	3.9	µg/l	2	H	ERKU
<b>Cd</b>	<b>0.0736</b>	0.0361	µg/l	2	H	ERKU
<b>Co</b>	<b>6.22</b>	1.29	µg/l	2	H	ERKU
<b>Cr</b>	<b>1.19</b>	0.29	µg/l	2	H	ERKU
<b>Cu</b>	<b>5.26</b>	1.06	µg/l	2	H	ERKU
<b>Mo</b>	<b>&lt;0.5</b>		µg/l	2	H	ERKU
<b>Ni</b>	<b>9.34</b>	2.32	µg/l	2	H	ERKU
<b>Pb</b>	<b>0.264</b>	0.098	µg/l	2	H	ERKU
<b>Zn</b>	<b>16.3</b>	5.8	µg/l	2	H	ERKU
<b>V</b>	<b>0.678</b>	0.143	µg/l	2	H	ERKU
<b>Hg</b>	<b>&lt;0.02</b>		µg/l	3	F	ERKU
<b>alifater &gt;C5-C8</b>	<b>&lt;10</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>alifater &gt;C8-C10</b>	<b>&lt;10</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>alifater &gt;C10-C12</b>	<b>&lt;10</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>alifater &gt;C12-C16</b>	<b>12</b>	4	µg/l	4	2	STGR
<b>alifater &gt;C5-C16 *</b>	<b>12</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>alifater &gt;C16-C35</b>	<b>19</b>	6	µg/l	4	2	STGR
<b>aromatiskt &gt;C8-C10</b>	<b>&lt;0.30</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>aromatiskt &gt;C10-C16</b>	<b>&lt;0.775</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>metylpyrener/metylfluorantener</b>	<b>&lt;1.0</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>metylkrysener/metylbens(a)antracener</b>	<b>&lt;1.0</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>aromatiskt &gt;C16-C35</b>	<b>&lt;1.0</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>bensen</b>	<b>&lt;0.20</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>toluen</b>	<b>&lt;0.20</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>etylbensen</b>	<b>&lt;0.20</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>m,p-xylen</b>	<b>&lt;0.20</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>o-xylen</b>	<b>&lt;0.20</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>xylener, summa *</b>	<b>&lt;0.20</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>naftalen</b>	<b>&lt;0.010</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>acenafylen</b>	<b>&lt;0.010</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>acenaften</b>	<b>&lt;0.010</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>fluoren</b>	<b>&lt;0.010</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>fenantran</b>	<b>&lt;0.010</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>antracen</b>	<b>&lt;0.010</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>fluoranten</b>	<b>&lt;0.010</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>pyren</b>	<b>&lt;0.010</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>bens(a)antracen</b>	<b>&lt;0.010</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>krysen</b>	<b>&lt;0.010</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>bens(b)fluoranten</b>	<b>&lt;0.010</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>bens(k)fluoranten</b>	<b>&lt;0.010</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>bens(a)pyren</b>	<b>&lt;0.010</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>dibenso(ah)antracen</b>	<b>&lt;0.010</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>benzo(ghi)perylen</b>	<b>&lt;0.010</b>		µg/l	4	2	STGR
<b>indeno(123cd)pyren</b>	<b>&lt;0.010</b>		µg/l	4	2	STGR

# Rapport

T1913775

Sida 4 (8)

1JWWLDGI9Z8



Er beteckning	PE19_GV02					
Provtagare	<b>Marcus Markey</b>					
Provtagningsdatum	<b>2019-04-24</b>					
Labnummer	O11131629					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa 16*	<0.080		µg/l	4	2	STGR
PAH, summa cancerogena*	<0.035		µg/l	4	2	STGR
PAH, summa övriga*	<0.045		µg/l	4	2	STGR
PAH, summa L*	<0.015		µg/l	4	2	STGR
PAH, summa M*	<0.025		µg/l	4	2	STGR
PAH, summa H*	<0.040		µg/l	4	2	STGR

# Rapport

T1913775

Sida 5 (8)

1JWWLDGI9Z8



Er beteckning	Bef. strålrör					
Provtagare	Marcus Markey					
Provtagningsdatum	2019-04-24					
Labnummer	O11131630					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
filtrering 0,45 µm; metaller *	Ja			1	1	ERKU
As	1.41	0.43	µg/l	2	H	ERKU
Ba	34.5	6.7	µg/l	2	H	ERKU
Cd	<0.05		µg/l	2	H	ERKU
Co	1.13	0.27	µg/l	2	H	ERKU
Cr	1.63	0.37	µg/l	2	H	ERKU
Cu	<1		µg/l	2	H	ERKU
Mo	0.878	0.407	µg/l	2	H	ERKU
Ni	5.95	1.79	µg/l	2	H	ERKU
Pb	0.214	0.093	µg/l	2	H	ERKU
Zn	5.94	2.33	µg/l	2	H	ERKU
V	3.03	0.67	µg/l	2	H	ERKU
Hg	<0.02		µg/l	3	F	ERKU
alifater >C5-C8	<10		µg/l	4	2	STGR
alifater >C8-C10	<10		µg/l	4	2	STGR
alifater >C10-C12	12	4	µg/l	4	2	STGR
alifater >C12-C16	30	9	µg/l	4	2	STGR
alifater >C5-C16 *	42		µg/l	4	2	STGR
alifater >C16-C35	4220	1260	µg/l	4	2	STGR
aromateter >C8-C10	<0.30		µg/l	4	2	STGR
aromateter >C10-C16	0.317	0.095	µg/l	4	2	STGR
metylpyrener/metylfluorantener	1.6	0.5	µg/l	4	2	STGR
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0		µg/l	4	2	STGR
aromateter >C16-C35	1.6	0.5	µg/l	4	2	STGR
bensen	<0.20		µg/l	4	2	STGR
toluen	<0.20		µg/l	4	2	STGR
etylbensen	<0.20		µg/l	4	2	STGR
m,p-xylen	<0.20		µg/l	4	2	STGR
o-xylen	<0.20		µg/l	4	2	STGR
xylener, summa *	<0.20		µg/l	4	2	STGR
naftalen	<0.014		µg/l	4	2	STGR
acenaftylen	<0.014		µg/l	4	2	STGR
acenaften	<0.014		µg/l	4	2	STGR
fluoren	<0.014		µg/l	4	2	STGR
fenantern	0.090	0.027	µg/l	4	2	STGR
antracen	0.018	0.005	µg/l	4	2	STGR
fluoranten	0.025	0.008	µg/l	4	2	STGR
pyren	0.041	0.012	µg/l	4	2	STGR
bens(a)antracen	0.024	0.007	µg/l	4	2	STGR
krysen	<0.014		µg/l	4	2	STGR
bens(b)fluoranten	<0.014		µg/l	4	2	STGR
bens(k)fluoranten	<0.014		µg/l	4	2	STGR
bens(a)pyren	<0.014		µg/l	4	2	STGR
dibenso(ah)antracen	<0.014		µg/l	4	2	STGR
benso(ghi)perylen	<0.014		µg/l	4	2	STGR
indeno(123cd)pyren	<0.014		µg/l	4	2	STGR

# Rapport

T1913775

Sida 6 (8)

1JWWLDGI9Z8



Er beteckning	<b>Bef. strålrör</b>					
Provtagare	<b>Marcus Markey</b>					
Provtagningsdatum	<b>2019-04-24</b>					
Labnummer	<b>O11131630</b>					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa 16*	<b>0.20</b>		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
PAH, summa cancerogena*	<b>0.024</b>		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
PAH, summa övriga*	<b>0.17</b>		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
PAH, summa L*	<b>&lt;0.021</b>		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
PAH, summa M*	<b>0.17</b>		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR
PAH, summa H*	<b>0.024</b>		$\mu\text{g/l}$	4	2	STGR



\* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

<b>Metod</b>	
1	Filtrering; 0,45 µm
2	<p>Paket V-3A bas Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml. Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).</p> <p>Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: Vid analys av W får provet inte surgöras. Vid analys av Ag har provet konserverats med HCl. Vid analys av S har provet först stabiliseras med H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Vid analys av Hg sker bestämning med AFS enligt SS-EN ISO 17852:2008.</p> <p>Rev 2015-07-24</p>
3	Tillägg av metaller till befintligt paket.
4	<p>Paket OV-21A. Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av metylpyrener/metylfluorantener och methylkrysener/methylbens(a)antracener. Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykiska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)</p> <p>Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GCMS.</p> <p>PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.</p> <p>Summa PAH L: naftalen, acenafthen och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen. Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.</p> <p>Rev 2017-08-18</p>

<b>Godkännare</b>	
ERKU	Erika Knutsson
STGR	Sture Grägg

<b>Utf<sup>1</sup></b>	
F	Mätningen utförd med AFS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
H	Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

<sup>1</sup> Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).



Utf <sup>1</sup>	
1	För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
2	För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfě 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliseraade i; Prag, Na Harfě 9/336, 190 00, Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.

Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats [www.alsglobal.se](http://www.alsglobal.se)

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.