

Nedlagda deponier

Inom Södertälje kommun finns nedlagda deponier där kommunen varit verksamhetsutövare men även deponier som drivits av Scania (deponierna är kommunala och kommer hanteras när Scania avslutat sin verksamhet).

Tabell 1 redovisar vilka nedlagda deponier som identifierats inom kommunen och vilken utredningsfas respektive deponi befinner sig i, MIFO fas 1 eller 2, alternativt om deponin är sluttäckt och kontrolleras enligt kontrollprogram eller om möjligt avslutats helt.

Den modell som används för inventering och riskklassning av förorenade områden i Sverige kallas MIFO-modellen, Metodik för inventering av förorenade områden.

MIFO-undersökningarna identifierar deponins potentiella påverkan på miljön och människors hälsa genom förorening av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas genom att riskklassificeras på en fyrgradig skala, där 1 innebär mycket stor risk och 4 innebär liten risk. Det är i första hand verksamhetsutövaren som är skyldig att utföra klassningen och vidta de åtgärder som behövs.

För de nedlagda deponierna i Södertälje kommun har MIFO-Fas 1 orienterade studier genomförts i enlighet med tidigare Avfallsplan 2015–2020. Även MIFO-fas 2 där en miljöteknisk markundersökning görs med provtagningar och utredning av föroreningsnivåer samt spridningsrisker till grundvattnet har utförts på de deponierna med riskklass 1 och 2. Även för deponier identifierade med lägre riskklass har fas 2 utredningar genomförts eller är under utredning under kommande avfallsplanperiod 2021–2030.

I enlighet med avfallsplan 2015–2020 skulle samtliga deponier med riskklass 1 och 2, där kommunen är huvudman, ha ett framtaget åtgärdsprogram för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Detta arbete är delvis genomfört och kommer att fortgå även under gällande avfallsplanperiod.

Nedlagd deponi nr 11, Mölnbo, har fått en MIFO-klass 4. Miljöteknisk markundersökning har genomförts och deponin har bedömts ha en mycket liten risk för påverkan på människors hälsa och miljö. Deponiområdet har rensats upp, återfyllts med jord och omvandlats till rekreationsområde med motionsspår.

Nedlagd deponi nr 8, Gullisborgsgropen, MIFO-klass 4-Godkänd av Länsstyrelsen 1982 och idag sluttäckt och skogsbeklädd.

	Deponi	Fastighets- beteckning	Area m ²	MIFO 1	MIFO 2	Kontr.program sluttäckning	Mifo- klassning ⁷
1	Bergaholms-tippen ¹	Oxelgrens- hagen 1:1	19 311	Klar	Påbörjad		
2	Billstatippen ²	Billsta 5:5	5 238	Klar	Klar	Pågår till 2021	
3	Bolls Hage ⁶	Södra 1:10	-	Hanteras ej nu (under Scania)			
4	Bredsäter ¹	Ene 4:6	8 000	Klar	Påbörjad		
5	Ene Tavestaskolan ¹	Tavesta skolan 3	2 560	Klar	Påbörjad		
6	Enhörna ¹	Ytterenhörna- Lövsta 1:2	1 939	Klar	Påbörjad		
7	Fjärilsstigen ¹	Tavesta 1:248	8 050	Klar	Påbörjad		
8	Gullborgsgropen ⁴	Östertälje 1:15	-	Godkänd av LST och Mk	Klar	Klar	Klass 4
9:A	Halltippen ³ (Norra delen) stora	Hall 4:16	83 914	Klar	Pågår		
9:B	Halltippen ³ (Södra delen)	Hall 4:16	27 237	Klar	Pågår		
10A	Hjortberga ¹ västra	Hjortsberga 7:12	517	Klar	Påbörjad		
10B	Hjortberga ¹ östra	Hjortsberga 7:12	180	Klar	Påbörjad		
11	Mölnbo ⁴	Mölnbo 83:42	3 200	Klar	Klar	Klar	Klass 4
12	Strömtippen ⁶	Bilbyggaren 1	-	Hanteras ej nu (under Scania)	---		
13	*Tveta Hushåll och grovavfall ⁵	Lerhaga 2:1, 2:6		Klar	Påbörjad		
14	*Tveta bioceller ⁵ för förbränning av restpåsen	Lerhaga 2:1, 2:6	Klar	Påbörjad			
15	*Tveta Asbest ⁵	Lerhaga 2:1,2:6		Klar	Påbörjad		
16	Valåker ¹ , Hölö	Hälleby 4:1	5 080	Klar	Påbörjad		
	Summa						

Tabell 1- Nedlagda deponier där kommunen är huvudman i enlighet med Avfallsplanen 2021–2030.

- 1 Upphandling klar MIFO 2-utredning påbörjas ht 2019.
- 2 Sluttäckningsfas
- 3 MIFO 2-utredning pågår
- 4 Klar - sluttäckning avslutad, period för ev. kontrollprogram avslutad. Översyn sker inom den normala driften i kommunen
- 5 Tveta - hanteras av Telge Återvinning. Kommunen är huvudman.
- 6 Undersökta av Scania och sluthanteras först då Scantias verksamhet upphör. Kommunen är huvudman.
- 7 Redovisning av Mifo-klassning per deponi.